

CONDIÇÕES EXTERNAS		CONDIÇÕES INTERNAS		CONDIÇÕES MECÂNICAS	
PINTURA	<input type="text" value="Ruim"/>	TAPEÇARIA	<input type="text" value="Ruim"/>	AR CONDICIONADO	<input type="text" value="NÃO"/>
LATARIA / FUNILARIA	<input type="text" value="Ruim"/>	VIDRO ELÉTRICO	<input type="text" value="NÃO"/>	PARTE ELÉTRICA	<input type="text" value="Não funciona"/>
PNEUS	<input type="text" value="Ruim"/>	RÁDIO	<input type="text" value="NÃO"/>	MOTOR	<input type="text" value="Com problemas"/>
FALTAM PNEUS? QUANTOS?	<input type="text" value="2"/>	BATERIA	<input type="text" value="Não funciona"/>	CÂMBIO	<input type="text" value="Normal"/>
FARÓIS	<input type="text" value="Não funcionam todos"/>	PNEU RESERVA	<input type="text" value="Não tem"/>	DIREÇÃO	<input type="text" value="Hidráulica"/>
ESTOFAMENTOS	<input type="text" value="Ruim"/>	FERRAMENTAS	<input type="text" value="Não tem"/>	VEÍCULO BATIDO	<input type="text" value="NÃO"/>

Comentários/ observações: VEÍCULO PARADO HÁ MUITO TEMPO (DESDE NOV/20), NÃO FUNCIONA, FALTAM PEÇAS EM GERAL. VENDIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. OBS: CAÇAMBA BASCULANTE ESTÁ FORA DO CHASSIS. DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL OU AGENDAR VISITA NO LOCAL.

CONDIÇÕES GERAIS DO IMPLEMENTO	
TIPO DO IMPLEMENTO	<input type="text" value="BASCULANTE 6M"/>
RELACIONE AS FUNÇÕES DO IMPLEMENTO	<input type="text" value="IMPLEMENTO FORA DO EQUIPAMENTO"/>



04	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, VOLKSWAGEN-17210, T1 4X2	ANO/MOD: 2002	PLACA: KKU4691
----	---	---------------	----------------