

	Data: _____ de _____ de _____
LAUDO DE VISTORIA	
FROTA 1496	

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA/MG		Campo Observações	Avariado	Falta
MARCA: FORD	MODELO: FORD CARGO 2628		Grade	NT	
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO		Vidro Parabrisa	TR	
PLACA: HNG1842	REMARcado: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		Capô	QB	
ANO FAB/MOD.: 2011/2012	KILOMETRAGEM: 322120,4		Lanterna diant. Dir.	OK	

	OBS.				
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		CONDIÇÕES GERAIS			
<input checked="" type="checkbox"/> 3		Tapeçaria/Forração <input checked="" type="checkbox"/> Bom			
<input type="checkbox"/> 4		<input type="checkbox"/> Regular			
<input type="checkbox"/> 5		<input type="checkbox"/> Ruim			
	OBS.		OBS.		
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom			
<input type="checkbox"/> 4x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular			
<input type="checkbox"/> 6x2		<input type="checkbox"/> Ruim			
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4			OBS.		
<input type="checkbox"/> 8x4		Lataria: <input type="checkbox"/> Bom			
<input type="checkbox"/> 10x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular			
Carroceria tipo/estado de conservação		<input type="checkbox"/> Ruim			
	OBS.		OBS.		
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido			
<input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Couro			
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		<input type="checkbox"/> Courvin			
	OBS.		OBS.		
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Qtd. de Pneus:	6		
<input type="checkbox"/> Não			OBS.		
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares			
	OBS.	<input checked="" type="checkbox"/> Ruins			
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim					
<input type="checkbox"/> Não		Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
	OBS.	Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando		Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado		Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
<input type="checkbox"/> Falta		Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
	OBS.		OBS.		
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual		Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim			
<input type="checkbox"/> Automático		<input checked="" type="checkbox"/> Não			
<input type="checkbox"/> Falta			OBS.		
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim			
	OBS.	<input checked="" type="checkbox"/> Não			

Legenda:
 Amassado: AM
 Quebrado: QB
 Corrosão: CC
 Rasgado: RG
 Vazamento: VA
 Enferrujado: EN
 Mossas: MO
 Riscos: RI
 Piques de Pedra: PP
 Trincado: TR
 Não tem: NT

OBS.	
CHASSIS: * 9BFZEAZXCBS99185 RENAVAL: 00457350075 EQUIPAMENTO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO PORTAS DO EQUIPAMENTO QUEBRADAS, LANTERNAS TRASEIRAS QUEBRADAS, PARALAMAS QUEBRADOS, CAPÔ QUEBRADO, PARABRISA TRINCADO, MOLDURAS DAS LANTERNAS DIANTEIRAS QUEBRADAS, LANTERNAS TRASEIRAS QUEBRADAS, RETROVISOR L.D QUEBRADO, FECHADURAS DAS PORTAS QUEBRADAS, LIMPADOR PARABRISA QUEBRADO, CORROSÃO NA PORTA L.E, FECHADURAS INTERNAS QUEBRADAS BANCO DO MOTORISTA QUEBRADO, PAINEL QUEBRADO, INTERIOR DA CABINE TODA DESMONTADO, QUEBRADO, DESORGANIZADO E AVARIADO. CAMINHÃO EM GERAL COM AVARIAS, CORROSÃO, AMASSADOS E IMPLEMENTO DO EQUIPAMENTO COM AVARIAS OBS. EQUIPAMENTO REGULARIZANDO ETIQUETAS VIS	
Assinatura Conferente: 1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela)	Assinatura Cliente: NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES