

	Data: _____ de _____ de _____ LAUDO DE VISTORIA
FROTA 53248	

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA/MG		Campo Observações	Avariado	Falta
MARCA: FORD	MODELO: SCANIA G 420 A		Grade	NT	
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO		Vidro Parabrisa	TR	
PLACA: NYG-6844	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		Capô	OK	
ANO FAB/MOD.: 2011/2012	KILOMETRAGEM: 413270,8		Lanterna diant. Dir.	TR	

	OBS.				
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		CONDIÇÕES GERAIS			
<input checked="" type="checkbox"/> 3		Tapeçaria/Forração <input checked="" type="checkbox"/> Bom			
<input type="checkbox"/> 4		<input type="checkbox"/> Regular			
<input type="checkbox"/> 5		<input type="checkbox"/> Ruim			
	OBS.				
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom			
<input type="checkbox"/> 4x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular			
<input type="checkbox"/> 6x2		<input type="checkbox"/> Ruim			
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4					
<input type="checkbox"/> 8x4		Lataria: <input type="checkbox"/> Bom			
<input type="checkbox"/> 10x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular			
Carroceria tipo/estado de conservação		<input type="checkbox"/> Ruim			
	OBS.				
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido			
<input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Couro			
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		<input type="checkbox"/> Courvin			
	OBS.				
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Qtd. de Pneus: 10			
<input type="checkbox"/> Não					
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado					
	OBS.	Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares			
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim		<input checked="" type="checkbox"/> Ruins			
<input type="checkbox"/> Não					
	OBS.	Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando		Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado		Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
<input type="checkbox"/> Falta		Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
	OBS.	Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual					
<input type="checkbox"/> Automático		Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim			
<input type="checkbox"/> Falta		<input checked="" type="checkbox"/> Não			
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado					
	OBS.	Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim			
		<input checked="" type="checkbox"/> Não			

Legenda:
 Amassado: AM
 Quebrado: QB
 Corrosão: CC
 Rasgado: RG
 Vazamento: VA
 Enferrujado: EN
 Mossas: MO
 Riscos: RI
 Piques de Pedra: PP
 Trincado: TR
 Não tem: NT

<p style="font-weight: bold; text-align: center;">OBS.</p> <p>CHASSIS: *9BSG6X400C3803545 RENAVAN:00470527951 EQUIPAMENTO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO. RETROVISOR L.D E L.E QUEBRADO, PARALAMAS COM RACHADURAS , CORROSÃO E AMASSADOS NAS PORTAS; PARABRISA TRINCADO, MANCOS RASGADOS, FORRO INTERIOR DA CABINE RASGADO, PAINEL COM ALGUMAS AVARIAS, CARPETES RASGADO, ESTRUTURA DA PORTA DESCOLANDO, CAMINHÃO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO, EM GERAL COM CORROSÃO, AMASSADOS E AVARIADO;</p> <p>OBS. EQUIPAMENTO REGULARIZANDO ETIQUETA VIS.</p>	
Assinatura Conferente: 1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela)	Assinatura Cliente: NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES