

	Data: _____ de _____ de _____ LAUDO DE VISTORIA
FROTA 53137	

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA/MG	Campo Observações	Avariado	Falta
MARCA: FORD	MODELO: FORD/CARGO 2628	Grade	QB	
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	OK	
PLACA: NYB3078	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Capô	QB	
ANO FAB/MOD.: 2011/2012	KILOMETRAGEM: 101223,9	Lanterna diant. Dir.	QB	

	OBS.	CONDIÇÕES GERAIS		
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> Ruim	Retrovisor Dir.	OK
<input checked="" type="checkbox"/> 3			Porta Dir.	QB
<input type="checkbox"/> 4			Lanterna tras. Dir.	OK
<input type="checkbox"/> 5			Lanterna tras. Esq.	QB
			Paracheque tras.	NT
	OBS.		Porta Esq.	OK
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim	Retrovisor Esq.	QB
<input type="checkbox"/> 4x4			Paracheque diant.	OK
<input type="checkbox"/> 6x2			Lanterna diant. Esq.	OK
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4			Farol Esq.	OK
<input type="checkbox"/> 8x4			Bateria	OK
<input type="checkbox"/> 10x4				
Carroceria tipo/estado de conservação				
	OBS.			
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido <input type="checkbox"/> Couro <input type="checkbox"/> Courvin		
<input type="checkbox"/> Não				
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado				
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim	OBS.			
<input type="checkbox"/> Não				
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado				
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim	OBS.			
<input type="checkbox"/> Não				
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando		Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado				
<input type="checkbox"/> Falta				
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado				
	OBS.			
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual		Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
<input type="checkbox"/> Automático				
<input type="checkbox"/> Falta				
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado				

**Legenda:**  
 Amassado: AM  
 Quebrado: QB  
 Corrosão: CC  
 Rasgado: RG  
 Vazamento: VA  
 Enferrujado: EN  
 Mossas: MO  
 Riscos: RI  
 Piques de Pedra: PP  
 Trincado: TR  
 Não tem: NT

OBS.	
CHASSIS: *9BFZEAZXCBS02583 RENAVAN: 00464419263 EQUIPAMENTO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO PORTA INTERNA DO L.E COM FORRO DESCOLADO, VIDRO E FECHADURA QUEBRADO DA PORTA L.E EXTERNO, LIMPADOR DO PARABRISA QUEBRADO ,CAPÔ E ESTRIBO QUEBADO, MOLDURA DAS LANTERNAS QUEBRADO, PARALAMAS COM AVARIAS, DIREÇÃO DO CAMINHÃO QUEBRADO, IMPLEMENTO COM AVARIAS; BORRACHA DA PORTA AVARIADO; INTERIOR DA CABINE DO CAMINHÃO EM GERAL DESORGANIZADO, PAINEL DESMONTADO E AVARIADO; PORTA L.E COM FECHADURA QUEBRADO , CAPÔ QUEBRADO, CARPETE RASGADO, CAMINHÃO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO, EM GERAL COM CORROSÃO, AMASSADOS E AVARIADO;	
OBS.EQUIPAMENTO REGULARIZANDO ETIQUETAS VIS	
Assinatura Conferente:	Assinatura Cliente:
1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela)	NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES