

	Data: _____ de _____ de _____
LAUDO DE VISTORIA	
FROTA 53136	

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA/MG			Campo Observações	Avariado	Falta
MARCA: FORD	MODELO: FORD/CARGO 2628			Grade	OK	
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO			Vidro Parabrisa	TR	
PLACA: NYB 3026	REMARcado: _____	SIM	NÃO	NÃO	QB	
ANO FAB/MOD.: 2011/2012	KILOMETRAGEM: 152894,3			Capô	QB	

	OBS.					
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		CONDIÇÕES GERAIS				
<input checked="" type="checkbox"/> 3		Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom		Retrovisor Dir.	OK	
<input type="checkbox"/> 4		<input type="checkbox"/> Regular		Porta Dir.	OK	
<input type="checkbox"/> 5		<input checked="" type="checkbox"/> Ruim		Lanterna tras. Dir.	QB	
	OBS.			Lanterna tras. Esq.	QB	
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2		OBS.				
<input type="checkbox"/> 4x4		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom		Parachocho tras.	NT	
<input type="checkbox"/> 6x2		<input checked="" type="checkbox"/> Regular		Porta Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 6x4		<input type="checkbox"/> Ruim		Retrovisor Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 8x4			Parachocho diant.	OK		
<input type="checkbox"/> 10x4			Lanterna diant. Esq.	OK		
Carroceria tipo/estado de conservação				Farol Esq.	OK	
	OBS.			Bateria	OK	
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim		OBS.				
<input type="checkbox"/> Não		Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido	RG			
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		<input type="checkbox"/> Couro				
	<input type="checkbox"/> Courvin					
	OBS.			Legenda: Amassado: AM Quebrado: QB Corrosão: CC Rasgado: RG Vazamento: VA Enferrujado: EN Mossas: MO Riscos: RI Piques de Pedra: PP Trincado: TR Não tem: NT		
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim						Qtd. de Pneus: 6
<input type="checkbox"/> Não						OBS.
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado						Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares
						<input checked="" type="checkbox"/> Ruins
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim						
<input type="checkbox"/> Não						Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
						Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando						Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado						Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
<input type="checkbox"/> Falta				Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado				Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
	OBS.					
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual				OBS.		
<input type="checkbox"/> Automático				Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim		
<input type="checkbox"/> Falta				<input checked="" type="checkbox"/> Não		
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado				OBS.		
				Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim		
				<input checked="" type="checkbox"/> Não		

OBS.	
CHASSIS: * 9BFZEAZX4CBS02577 RENAVAN: 00464415160 EQUIPAMENTO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO INTERIOR DA CABINE COM O PAÍNEL DESMONTADO, BANCO RASGADO, TETO COM AVARIAS, PARABRISA TRINCADO, LANTERNA TRASEIRA QUEBRADA, MOLDURA DAS LANTERNAS DIANTEIRAS COM AVARIAS IMPLEMENTO EM GERAL COM CORROSÃO, AMASSADOS E AVARIADOS. CAMINHÃO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO, EM GERAL COM CORROSÃO, AMASSADOS E AVARIADO; OBS.EQUIPAMENTO REGULARIZANDO ETIQUETAS VIS	
Assinatura Conferente: 1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela)	Assinatura Cliente: NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES