

	Data: _____ de _____ de _____ LAUDO DE VISTORIA
FROTA 53138	

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA/MG	Campo Observações	Avariado	Falta
MARCA: FORD	MODELO: FORD CARGO 2628	Grade	OK	
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	OK	
PLACA: NYB3054	REMARKADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Capô	QB	
ANO FAB/MOD.: 2011/2012	KILOMETRAGEM: 168126,8	Lanterna diant. Dir.	OK	

	OBS.			
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		CONDIÇÕES GERAIS		
<input checked="" type="checkbox"/> 3		Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom		
<input type="checkbox"/> 4		<input type="checkbox"/> Regular		
<input type="checkbox"/> 5		<input checked="" type="checkbox"/> Ruim		
	OBS.			
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom		
<input type="checkbox"/> 4x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular		
<input type="checkbox"/> 6x2		<input type="checkbox"/> Ruim		
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4				
<input type="checkbox"/> 8x4				
<input type="checkbox"/> 10x4				
Carroceria tipo/estado de conservação		Lataria: <input type="checkbox"/> Bom		
		<input type="checkbox"/> Regular		CC
		<input checked="" type="checkbox"/> Ruim		
	OBS.	Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido		
		<input type="checkbox"/> Couro		RG
		<input type="checkbox"/> Courvin		
	OBS.	Qtd. de Pneus:		10
	OBS.	Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares		10
		<input checked="" type="checkbox"/> Ruins		
		Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
		Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
		Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
		Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
		Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
		Chave de ignição <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
	OBS.	Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim		
		<input checked="" type="checkbox"/> Não		
	OBS.	Chassi Remarkado: <input type="checkbox"/> Sim		
		<input checked="" type="checkbox"/> Não		

**Legenda:**  
 Amassado: AM  
 Quebrado: QB  
 Corrosão: CC  
 Rasgado: RG  
 Vazamento: VA  
 Enferrujado: EN  
 Mossas: MO  
 Riscos: RI  
 Piques de Pedra: PP  
 Trincado: TR  
 Não tem: NT

OBS.	<p>CHASSIS:*9BFZEAZX1CBS02584          RENAVAN:00464417104          EQUIPAMENTO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO          LIMPADOR DE PARABRISA QUEBRADO,CAPÔ QUEBRADO E AVARIADO,CORROSÃO NA ESTRURAS DAS PORTAS.          FECHADURA EXTERNA L.D QUEBRADO, PARALAMAS COM TRINCAS,FECHADURA DA PORTA L.E QUEBRADO,          INTERIOR DA CABINE TODO AVARIADO,PAINEL E VOLANTE QUEBRADO,          SEM MOLDURA DAS LANTERNAS DIANTEIRAS, PORTA ESQUERTA QUEBRADA,CARPETE RASGADO;          IMPLEMENTO EM GERAL AMASSADO, CORROSÃO E AVARIADO;          CAMINHÃO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO, EM GERAL COM CORROSÃO, AMASSADOS E AVARIADO;</p> <p>OBS.EQUIPAMENTO REGULARIZANDO ETIQUETAS VIS</p>
------	---

Assinatura Conferente: 1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela)	Assinatura Cliente: NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES
--	--