

	Data: _____ de _____ de 2021
LAUDO DE VISTORIA	
FROTA 53139	

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA/MG	
MARCA: FORD	MODELO: FORD/ CARGO 2628	Campo Observações
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Avariado
PLACA: NYB3036	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Falta
ANO FAB/MOD.: 2011/2012	KILOMETRAGEM: 146909,8	

	OBS.			
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		CONDIÇÕES GERAIS		
<input checked="" type="checkbox"/> 3		Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom	RG	Grade
<input type="checkbox"/> 4		<input type="checkbox"/> Regular		Vidro Parabrisa
<input type="checkbox"/> 5		<input checked="" type="checkbox"/> Ruim		Capô
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2		OBS.		
<input type="checkbox"/> 4x4		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom	EN	Lanterna dianteira Dir.
<input type="checkbox"/> 6x2		<input type="checkbox"/> Regular		Farol Dir.
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4		<input checked="" type="checkbox"/> Ruim		Retrovisor Dir.
<input type="checkbox"/> 8x4		OBS.		
<input type="checkbox"/> 10x4		Lataria: <input type="checkbox"/> Bom	CC	Porta Dir.
Carroceria tipo/estado de conservação		<input type="checkbox"/> Regular		Lanterna traseira Dir.
		<input checked="" type="checkbox"/> Ruim		Lanterna traseira Esq.
		OBS.		
		Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido	RG	Paracheque traseiro
		<input type="checkbox"/> Couro		Porta Esq.
		<input type="checkbox"/> Courvín		Retrovisor Esq.
		OBS.		
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Qt. de Pneus:	10	Paracheque dianteiro
<input type="checkbox"/> Não		OBS.		
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares		Lanterna dianteira Esq.
		<input checked="" type="checkbox"/> Ruins		Farol Esq.
		OBS.		
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		Bateria
<input type="checkbox"/> Não		Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
		Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
		Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
		Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
		OBS.		
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual		Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim		
<input type="checkbox"/> Automático		<input checked="" type="checkbox"/> Não		
<input type="checkbox"/> Falta	QB	OBS.		
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim		
		<input checked="" type="checkbox"/> Não		

Legenda:
 Amassado: AM
 Quebrado: QB
 Corrosão: CC
 Rasgado: RG
 Vazamento: VA
 Enferrujado: EN
 Mossas: MO
 Riscos: RI
 Piques de Pedra: PP
 Trincado: TR
 Não tem: NT

OBS.

CHASSIS: 9BFZEAX3CBS02585
 RENAVAN: 00464418380
 EQUIPAMENTO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO
 INTERIOR DA CABINE TODO AVARIADO, PAINEL E VOLANTE QUEBRADO,
 ESTRIVE QUEBRADO, MOLDURA DAS LANTERNAS DIANTEIRAS QUEBRADAS, BANCOS RASGADOS
 FECHADURAS DAS PORTAS QUEBRADA, PARALAMAS AMASSADOS, BORRACHA DA ESTRUTURA INTERNA ARRANCADA
 MOLDURAS DAS PORTAS INTERNAS AVARIADOS, TETO DA CABINE AVARIADO, CARPETE RASGADO
 IMPLEMENTO EM GERAL COM AVARIA
 CAMINHÃO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO, EM GERAL COM CORROSÃO, AMASSADOS E AVARIADO;

OBS. EQUIPAMENTO REGULARIZANDO ETIQUETA VIS E MOTOR

Assinatura Conferente: 1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela)	Assinatura Cliente: NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES
--	---