

Elaborador: STENIO LUCAS CALDAS

Código:

Data

Revisão: 00

DADOS DO VEÍCULO

Empresa proprietária	ESTRE AMBIENTAL
CNPJ	03.147.393/0013-92
Marca	KOMATSU
Modelo	WA3205
ANO FAB./MOD.	2008
Cor	AMARELA
Tipo de Combustível	Diesel
KM Atual	13.944
Portas	2
Cod. RENAVAM	N/A
Placa	N/A
Penhorado	
Alienado	
Chassi	KMTWA028E51B10182
IPVA - aceito somente quitado	N/A
Multas - aceito somente sem multas	N/A
Adesivos - aceito somente sem adesivos	Não possui adesivos

FOTO PRINCIPAL



Obrigatório inserir as demais fotos - clique aqui

O veículo deverá ser retirado no endereço abaixo:

Rod. BR 235 - KM 09 - Conjunto Jardim - Nossa Senhora do Socorro - CEP 49-160-000

CONDIÇÕES EXTERNAS

CONDIÇÕES INTERNAS

CONDIÇÕES MECÂNICAS

PINTURA	<input type="text" value="Ruim"/>	TAPEÇARIA	<input type="text" value="Ruim"/>	AR CONDICIONADO	<input type="text" value="SIM"/>
LATARIA / FUNILARIA	<input type="text" value="Ruim"/>	VIDRO ELÉTRICO	<input type="text" value="NÃO"/>	PARTE ELÉTRICA	<input type="text" value="Funciona"/>
PNEUS	<input type="text" value="Ruim"/>	RÁDIO	<input type="text" value="NÃO"/>	MOTOR	<input type="text" value="Funcionando"/>
FALTAM PNEUS? QUANTOS?	<input type="text" value="0"/>	BATERIA	<input type="text" value="Carregada"/>	CÂMBIO	<input type="text" value="Normal"/>
FARÓIS	<input type="text" value="Não Funcionam todos"/>	PNEU RESERVA	<input type="text" value="Não tem"/>	DIREÇÃO	<input type="text" value="Hidráulica"/>
ESTOFAMENTOS	<input type="text" value="Ruim"/>	FERRAMENTAS	<input type="text" value="Não tem"/>	VEÍCULO BATIDO	<input type="text" value="NÃO"/>

Comentários/ observações:

EQUIPAMENTO COM MUITA CORROSOES NA LATARIA, ESTOFADO RUIM, PRECISANDO SUBSTITUIR ACOPLAMENTO DA BOMBA HIDRAULICA, REVISÃO AR CONDICIONADO, REVISÃO SISTEMA DE COMBUSTIVEL, REVISÃO ELETRICA, RENOVAÇÃO 04 PNEUS, REVISÃO MECÂNICA, MOTOR PRECISA DE RETIFICA (NÃO AVALIADO) NÃO FUNCIONA. VENDIDA NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA.

CONDIÇÕES GERAIS DO IMPLEMENTO

TIPO DO IMPLEMENTO	PÁ CARREGADEIRA
RELACIONE AS FUNÇÕES DO IMPLEMENTO	
RELACIONE OS PROBLEMAS OU DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES DO IMPLEMENTO	CORRIGIR VAZAMENTO NOS CILINDROS, INSTALAÇÃO DE LAMINA DA CONCHA, SUBSTITUIR MANGUEIRAS HIDRAULICAS

DADOS DA ÁREA QUE ESTÁ DISPONIBILIZANDO O VEÍCULO

Filial	ESTRE AMBIENTAL S/A	Time	
Responsável pelo veículo	STENIO LUCAS	Função	SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
Telefone	82 - 98876-9362	e-mail	stenio.silva@vivaambiental.com.br
Motivo da Disponibilização:	SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO		

AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO

Usuário solicitante da unidade:	Nome: _____ Data: _____ Assinatura: _____	Comentários: _____
Gerente da unidade:	Nome: _____ Data: _____ Assinatura: _____	Comentários: _____