

7 LACA - DIB-6LS9

202150

FICHA DE AVALIAÇÃO DE CHASSI E/OU EQUIPAMENTO

Unidade JAGUARE
 Nº Ativo Imobilizado Chassi _____
 Nº Ativo Imobilizado Equipamento _____
 Prefixo 202150
 Marca VW 17330
 Modelo _____
 Ano _____

Placa DIB6159
 Chassi _____

PARTE DIANTEIRA	BOM	REGULAR	DANIFICADO	NÃO HÁ
Capô	X			
Para choque	X			
Limpadores de parabrisa	X			
Faróis	X			
Lanternas	X			
Teto	X			
Grade	X			

PARTE INTERIOR	BOM	REGULAR	DANIFICADO	NÃO HÁ
Tapeçaria	X			
Maçanetas	X			
Painel	X			
Bancos	X			
Revestimento das Portas	X			

LATERAL DIREITA

Paralâma dianteiro	X			
Porta dianteira	X			
Maçaneta	X			
Espelho Retrovisor		X		
Vidros	X			

MECÂNICA

Motor: Nº Série:	X			
Câmbio : Nº Série _____	X			
Bateria			X	
Direção Hidráulica	X			
Turbo Alimentação	X			
Radiador	X			
Diferencial: Nº Série _____	X			

LATERAL ESQUERDA

Paralâma dianteiro	X			
Porta dianteira	X			
Maçaneta	X			
Espelho Retrovisor	X			
Vidros	X			

OUTROS ACESSÓRIOS

Tercelro Elxo				X
Tomada de Força				X
Bomba				
Prefixo Equipamento:	<u>PROTEC</u>			
Tipo do Equipamento	<u>PROTEC</u>			
Modelo	<u>MATCH</u>			
Marca				
Estado				X

PARTE TRASEIRA

Pára-choque				X
Lanternas				X
Vidros				X

Pintura Geral: Bom Regular Ruim

Estado Geral do Chassi: Bom Regular Ruim

Estado Geral do Equipamento: OPERANDO Sim Não

Documentos originais: Sim Não Licenciado em: _____

CHASSI

Leasing R\$ _____
 FINAME R\$ _____
 Depreciação (Residual) R\$ _____
 Penhora R\$ _____

EQUIPAMENTO

Leasing R\$ _____
 FINAME R\$ _____
 Depreciação (Residual) R\$ _____
 Penhora R\$ _____

Gerente Regional/Unidade: _____

Data _____