

	Data: 7 de 3 de 2023 LAUDO DE VISTORIA
FROTA 53251	

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA/MG	Campo Observações	Avariado	Falta
MARCA: SCANIA	MODELO: SCANIA G 420A	Grade	NT	
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR:	Vidro Parabrisa	OK	
PLACA: NYG 6822	REMARcado: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Capô	OK	
ANO FAB/MOD. 201/2012	KILOMETRAGEM: 436.870,4	Lanterna diant. Dir.	OK	

	OBS.		
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		CONDIÇÕES GERAIS	Retrovisor Dir.
<input checked="" type="checkbox"/> 3		Tapeçaria/Forração <input checked="" type="checkbox"/> Bom	Porta Dir.
<input type="checkbox"/> 4		<input type="checkbox"/> Regular	Lanterna tras. Dir.
<input type="checkbox"/> 5		<input type="checkbox"/> Ruim	Lanterna tras. Esq.
	OBS.		Paracheque tras.
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom	Porta Esq.
<input type="checkbox"/> 4x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular	Retrovisor Esq.
<input type="checkbox"/> 6x2		<input type="checkbox"/> Ruim	Paracheque diant.
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4			Lanterna diant. Esq.
<input type="checkbox"/> 8x4			Farol Esq.
<input type="checkbox"/> 10x4		Latária: <input type="checkbox"/> Bom	Bateria
Carroceria tipo/estado de conservação		<input checked="" type="checkbox"/> Regular	
		<input type="checkbox"/> Ruim	
	OBS.		
		Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido	
	OBS.	<input type="checkbox"/> Couro	
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim		<input type="checkbox"/> Courvin	
<input type="checkbox"/> Não			
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado			
	OBS.		
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Qtd. de Pneus:	6
<input type="checkbox"/> Não			
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado			
	OBS.		
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares	
<input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Ruins	
		Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
		Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando		Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado		Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
<input type="checkbox"/> Falta		Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
	OBS.		
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual		Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim	
<input type="checkbox"/> Automático		<input checked="" type="checkbox"/> Não	
<input type="checkbox"/> Falta			
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado			
	OBS.		
		Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim	
		<input checked="" type="checkbox"/> Não	

Legenda:
 Amassado: AM
 Quebrado: QB
 Corrosão: CC
 Rasgado: RG
 Vazamento: VA
 Enferrujado: EN
 Mossas: MO
 Riscos: RI
 Piques de Pedra: PP
 Trincado: TR
 Não tem: NT

OBS.

CHASSIS: * 9BSG6X400C3803405 MOTOR 818757703
 BANCO DE ACENTO QUEBRADO, PORTA L.E COM AVARIA,
 INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS EM GERAL,
 ESTRUTURA FRONTAL AVARIADO, PARALAMAS QUEBRADOS ,
 PAINEL DE MONITORAMENTO COM PEQUENAS AVARIAS,
 EQUIPAMENTO NÃO TESTADO E O CAMINHÃO EM GERAL POSSUI ARRANHADOS, AMASSADOS, CORROSÃO E COM AVARIAS

Assinatura Conferente: Assinatura Cliente:
 1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela) NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES