

Data: 7 de 3 de 2023

LAUDO DE VISTORIA

FROTA 53249

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA		LOCALIDADE: CONQUISTA/MG	Campo Observações		Avariado	Falta
MARCA: SCANIA		MODELO: SCANIA G 420 A	Grade		NT	
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL		COR: BRANCO	Vidro Parabrisa		TR	
PLACA: NYG 6883		REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Capô		OK	
ANO FAB/MOD. 2011/2012		KILOMETRAGEM: 397.154,9	Lanterna diant. Dir.		OK	
			Farol Dir.		OK	
			Retrovisor Dir.		OK	
			Porta Dir.		OK	
			Lanterna tras. Dir.		OK	
			Lanterna tras. Esq.		OK	
			Paracheque tras.		NT	
			Porta Esq.		OK	
			Retrovisor Esq.		OK	
			Paracheque diant.		OK	
			Lanterna diant. Esq.		OK	
			Farol Esq.		OK	
			Bateria		OK	
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		CONDIÇÕES GERAIS				
<input checked="" type="checkbox"/> 3		Tapeçaria/Forração <input checked="" type="checkbox"/> Bom				
<input type="checkbox"/> 4		<input type="checkbox"/> Regular				
<input type="checkbox"/> 5		<input type="checkbox"/> Ruim				
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom		OBS.		
<input type="checkbox"/> 4x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular				
<input type="checkbox"/> 6x2		<input type="checkbox"/> Ruim				
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4		Lataria: <input type="checkbox"/> Bom		OBS.		
<input type="checkbox"/> 8x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular				
<input type="checkbox"/> 10x4		<input type="checkbox"/> Ruim				
Carroceria tipo/estado de conservação						
		Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido		OBS.		
		<input type="checkbox"/> Couro				
		<input type="checkbox"/> Courvin				
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Qtd. de Pneus:		10		
<input type="checkbox"/> Não				OBS.		
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares				
		<input checked="" type="checkbox"/> Ruins				
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
<input type="checkbox"/> Não		Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
		Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
<input type="checkbox"/> Não		Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
				OBS.		
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando		Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim				
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado		<input checked="" type="checkbox"/> Não				
<input type="checkbox"/> Falta				OBS.		
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim				
		<input checked="" type="checkbox"/> Não				
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual						
<input type="checkbox"/> Automático						
<input type="checkbox"/> Falta						
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado						
OBS.						

Legenda:
 Amassado: AM
 Quebrado: QB
 Corrosão: CC
 Rasgado: RG
 Vazamento: VA
 Enferrujado: EN
 Mossas: MO
 Riscos: RI
 Piques de Pedra: PP
 Trincado: TR
 Não tem: NT

CHASSIS: 9BSG6Z400C3803400 MOTOR 818757203
 PARALAMAS QUEBRADOS, ESTRUTURA DA PORTA QUEBRADA, SUPORTE DA LANTERNA QUEBRADA.
 PARABRISA TRINCADO, ESPELHO DO RETROVISOR QUEBRADO, FECHADURA DA PORTA INTERNA QUEBRADA,
 INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS EM GERAL, FRENTE DO EQUIPAMENTO COM ALGUMAS AVARIAS,
 PAINEL DE MONITORAMENTO COM PEQUENAS AVARIAS,
 EQUIPAMENTO NÃO TESTADO E O CAMINHÃO EM GERAL POSSUI ARRANHADOS, AMASSADOS, CORROSÃO E COM AVARIAS

Assinatura Conferente:
 1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela)

Assinatura Cliente:
 NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES