

Data: 7 de 3 de 2023

LAUDO DE VISTORIA

## FROTA 53250

### CHECK LIST DE CAMINHÃO

|  |   |                      |  |  |          |       |
|--|---|----------------------|--|--|----------|-------|
| USINA DELTA - UNIDADE DELTA  | LOCALIDADE: CONQUISTA/MG  | Campo Observações    |  |  | Avariado | Falta |
| MARCA: SCANIA  | MODELO: SCANIA G 420  | Grade                | NT   |  |          |       |
| TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL   | COR: BRANCO   | Vidro Parabrisa      | OK   |  |          |       |
| PLACA: NYG6815   | REMARcado: SIM NÃO NÃO  | Capô                 | OK   |  |          |       |
| ANO FAB/MOD. 2011/2012   | KILOMETRAGEM: 398.125,6   | Lanterna diant. Dir. | OK   |  |          |       |
|  |   | Farol Dir.           | OK   |  |          |       |
|  |   | Retrovisor Dir.      | OK   |  |          |       |
| <b>OBS.</b>  | <b>CONDIÇÕES GERAIS</b>   | Porta Dir.           | OK   |  |          |       |
| Eixos: <input type="checkbox"/> 2  | Tapeçaria/Forração <input checked="" type="checkbox"/> Bom                            | Lanterna tras. Dir.  | OK   |  |          |       |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3  | <input type="checkbox"/> Regular  | Lanterna tras. Esq.  | OK   |  |          |       |
| <input type="checkbox"/> 4   | <input type="checkbox"/> Ruim   | Paracheque tras.     | NT   |  |          |       |
| <input type="checkbox"/> 5   |   | Porta Esq.           | OK   |  |          |       |
| <b>OBS.</b>  | <b>OBS.</b>   | Retrovisor Esq.      | OK   |  |          |       |
| Tração: <input type="checkbox"/> 4x2   | Pintura: <input type="checkbox"/> Bom   | Paracheque diant.    | OK   |  |          |       |
| <input type="checkbox"/> 4x4   | <input checked="" type="checkbox"/> Regular   | Lanterna diant. Esq. | QB   |  |          |       |
| <input type="checkbox"/> 6x2   | <input type="checkbox"/> Ruim   | Farol Esq.           | OK   |  |          |       |
| <input checked="" type="checkbox"/> 6x4  |   | Bateria              | OK   |  |          |       |
| <input type="checkbox"/> 8x4   | Lataria: <input type="checkbox"/> Bom   |                      |  |  |          |       |
| <input type="checkbox"/> 10x4  | <input checked="" type="checkbox"/> Regular   |                      |  |  |          |       |
| Carroceria tipo/estado de conservação  | <input type="checkbox"/> Ruim   |                      |  |  |          |       |
| <b>OBS.</b>  | <b>OBS.</b>   |                      |  |  |          |       |
| Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim  | Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido                                    |                      |  |  |          |       |
| <input type="checkbox"/> Não   | <input type="checkbox"/> Couro  |                      |  |  |          |       |
| <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado   | <input type="checkbox"/> Courvin  |                      |  |  |          |       |
| <b>OBS.</b>  | <b>OBS.</b>   |                      |  |  |          |       |
| Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim  | Qtd. de Pneus: 6  |                      |  |  |          |       |
| <input type="checkbox"/> Não   | <b>OBS.</b>   |                      |  |  |          |       |
| <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado   | Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares   |                      |  |  |          |       |
| <b>OBS.</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> Ruins   |                      |  |  |          |       |
| Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim   | Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não      |                      |  |  |          |       |
| <input type="checkbox"/> Não   | Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não           |                      |  |  |          |       |
| Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando  | Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não    |                      |  |  |          |       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Não testado  | Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não        |                      |  |  |          |       |
| <input type="checkbox"/> Falta   | Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não         |                      |  |  |          |       |
| <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado   | Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não |                      |  |  |          |       |
| <b>OBS.</b>  | <b>OBS.</b>   |                      |  |  |          |       |
| Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual   | Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim  |                      |  |  |          |       |
| <input type="checkbox"/> Automático  | <input checked="" type="checkbox"/> Não   |                      |  |  |          |       |
| <input type="checkbox"/> Falta   | <b>OBS.</b>   |                      |  |  |          |       |
| <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado   | Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim  |                      |  |  |          |       |
| <b>OBS.</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> Não   |                      |  |  |          |       |
| <p><b>OBS.</b></p> <p>CHASSIS: * 9BSG6X400C3803262 MOTOR 818744303<br/>         TELA FRONTAL DO EQUIPAMENTO COM PEQUENAS AVARIAS ,<br/>         INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS EM GERAL,<br/>         LANTERNA L.E QUEBRADA, SEM RETROVISOR L.E<br/>         PAINEL DE MONITORAMENTO COM PEQUENAS AVARIAS,<br/>         EQUIPAMENTO NÃO TESTADO E O CAMINHÃO EM GERAL POSSUI ARRANHADOS, AMASSADOS, CORROSÃO E COM AVARIAS</p> |   |                      |  |  |          |       |
| Assinatura Conferente:<br>1º Via - Destino (Branca) / 2º Via Cliente (Amarela)   |   |                      | Assinatura Cliente:<br>NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES |  |          |       |

**Legenda:**

Amassado: AM  
 Quebrado: QB  
 Corrosão: CC  
 Rasgado: RG  
 Vazamento: VA  
 Enferrujado: EN  
 Mossas: MO  
 Riscos: RI  
 Piques de Pedra: PP  
 Trincado: TR  
 Não tem: NT