

	Data: 7 de 3 de 2023
LAUDO DE VISTORIA	
FROTA 53239	

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA/MG		Campo Observações	Avariado	Falta
MARCA: SCANIA	MODELO: SCANIA G 420		Grade	NT	
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO		Vidro Parabrisa	OK	
PLACA: NYG 6862	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO		Capô	OK	
ANO FAB/MOD. 2011/2012	KILOMETRAGEM: 421.157,4		Lanterna diant. Dir.	OK	

	OBS.		
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		CONDIÇÕES GERAIS	
<input checked="" type="checkbox"/> 3		Tapeçaria/Forração <input checked="" type="checkbox"/> Bom	Lanterna tras. Dir. <input type="checkbox"/> OK
<input type="checkbox"/> 4		<input type="checkbox"/> Regular	Lanterna tras. Esq. <input type="checkbox"/> OK
<input type="checkbox"/> 5		<input type="checkbox"/> Ruim	Paracheque tras. <input type="checkbox"/> NT
	OBS.		Porta Esq. <input type="checkbox"/> OK
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom	Retrovisor Esq. <input type="checkbox"/> OK
<input type="checkbox"/> 4x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular	Paracheque diant. <input type="checkbox"/> OK
<input type="checkbox"/> 6x2		<input type="checkbox"/> Ruim	Lanterna diant. Esq. <input type="checkbox"/> QB
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4			Farol Esq. <input type="checkbox"/> OK
<input type="checkbox"/> 8x4		Lataria: <input type="checkbox"/> Bom	Bateria <input type="checkbox"/> OK
<input type="checkbox"/> 10x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular	
Carroceria tipo/estado de conservação		<input type="checkbox"/> Ruim	
	OBS.		
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido	
<input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Couro	
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		<input type="checkbox"/> Courvin	
	OBS.		
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Qtd. de Pneus: 6	
<input type="checkbox"/> Não			
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado			
	OBS.		
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares	
<input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Ruins	
	OBS.		
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando		Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado		Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
<input type="checkbox"/> Falta		Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
	OBS.	Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
		Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
	OBS.		
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual		Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim	
<input type="checkbox"/> Automático		<input checked="" type="checkbox"/> Não	
<input type="checkbox"/> Falta			
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim	
	OBS.	<input checked="" type="checkbox"/> Não	

Legenda:
 Amassado: AM
 Quebrado: QB
 Corrosão: CC
 Rasgado: RG
 Vazamento: VA
 Enferrujado: EN
 Mossas: MO
 Riscos: RI
 Piques de Pedra: PP
 Trincado: TR
 Não tem: NT

<p style="margin: 0;">OBS.</p> <p style="margin: 0; font-size: 10px;">CHASSIS: * 9BSG6X400C3803611 MOTOR 818778303 TELA FRONTAL COM PEQUENAS AVARIAS , INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS EM GERAL, LANTERNA L E QUEBRADA, ESTRURURA DA PORTA DESCOLANDO PAINEL DE MONITORAMENTO COM PEQUENAS AVARIAS, EQUIPAMENTO NÃO TESTADO E O CAMINHÃO EM GERAL POSSUI ARRANHADOS, AMASSADOS, CORROSÃO E COM AVARIAS</p>	
<p style="margin: 0; font-size: 10px;">Assinatura Conferente: 1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela)</p>	<p style="margin: 0; font-size: 10px;">Assinatura Cliente: NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES</p>