

	Data: 14 de 2 de 2023 LAUDO DE VISTORIA
FROTA 53025	

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA/MG	Campo Observações	Avariado	Falta
MARCA: FORD	MODELO: FORD CARGO 1217	Grade	NT	
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	OK	
PLACA: GXM 2828	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Capô	OK	
ANO FAB/MOD.: 2001/2002	KILOMETRAGEM: 262757,0	Lanterna diant. Dir.	QB	

	OBS.			
Eixos: <input checked="" type="checkbox"/> 2		CONDIÇÕES GERAIS	Retrovisor Dir.	QB
<input type="checkbox"/> 3		Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom	Porta Dir.	OK
<input type="checkbox"/> 4		<input type="checkbox"/> Regular	Lanterna tras. Dir.	OK
<input type="checkbox"/> 5		<input checked="" type="checkbox"/> Ruim	Lanterna tras. Esq.	OK
	OBS.		Paracheque tras.	OK
Tração: <input checked="" type="checkbox"/> 4x2		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom	Porta Esq.	OK
<input type="checkbox"/> 4x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular	Retrovisor Esq.	OK
<input type="checkbox"/> 6x2		<input type="checkbox"/> Ruim	Paracheque diant.	OK
<input type="checkbox"/> 6x4			Lanterna diant. Esq.	OK
<input type="checkbox"/> 8x4			Farol Esq.	OK
<input type="checkbox"/> 10x4			Bateria	OK
Carroceria tipo/estado de conservação				
	OBS.			
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido		
<input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Couro	QUEBRADO	
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		<input type="checkbox"/> Courvín		
	OBS.			
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Qt. de Pneus:	10	
<input type="checkbox"/> Não				
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares		
	OBS.	<input checked="" type="checkbox"/> Ruins		
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
<input type="checkbox"/> Não		Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando		Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado		Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
<input type="checkbox"/> Falta		Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
	OBS.			
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual		Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim		
<input type="checkbox"/> Automático		<input checked="" type="checkbox"/> Não		
<input type="checkbox"/> Falta				
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim		
		<input checked="" type="checkbox"/> Não		

Legenda:
 Amassado: AM
 Quebrado: QB
 Corrosão: CC
 Rasgado: RG
 Vazamento: VA
 Enferrujado: EN
 Mossas: MO
 Riscos: RI
 Piques de Pedra: PP
 Trincado: TR
 Não tem: NT

OBS.

CHASSIS: 9BFXTNAF52BB11021
 ESTRIVE DO CAMINHÃO COM AVARIAS, LATARIA DO EQUIPAMENTO EM GERAL COM CORROSÃO, RISCADOS E AMASSADO,
 VIDRO DO RETROVISOR QUEBRADO, FORRO DAS PORTAS INTERNO RASGADO,
 PARALAMAS COM RACHADURAS, LEVANDOR DOS VIDROS DAS PORTAS QUEBRADO E VIDRO DAS LANTERNAS QB.
 CARPETE INTERNO COM AVARIAS; PAINEL FALTANDO ALGUNS BOTÕES E COM AVARIAS, BANCOS QUEBRADOS,
 CAMINHÃO EM GERAL COM AVARIAS, CORROSÃO E AMASSADOS;
 PORTAS COM CORROSÃO, AMASSADOS E INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS;
 CAMINHÃO NÃO ESTA FUNCIONANDO;

Assinatura Conferente: Assinatura Cliente:
 1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela) NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES