

Data: 14 de 2 de 2023

LAUDO DE VISTORIA

FROTA 1472

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA/MG	Campo Observações	Avariado	Falta
MARCA: FORD	MODELO: FORD/CARGO 2628	Grade	OK	
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	OK	
PLACA: HBN0828	REMARCADADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Capô	OK	
ANO FAB/MOD.: 2007/2007	KILOMETRAGEM: 447.724,7	Lanterna diant. Dir.	QB	

OBS.		CONDIÇÕES GERAIS		Retrovisor Dir.	OK	
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> Ruim	OBS.	Porta Dir.	OK	
<input checked="" type="checkbox"/> 3				Lanterna tras. Dir.	OK	
<input type="checkbox"/> 4				Lanterna tras. Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 5				Paracheque tras.	AM	
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2				<input type="checkbox"/> Bom	Porta Esq.	OK
<input checked="" type="checkbox"/> 4x4	<input checked="" type="checkbox"/> Regular	Retrovisor Esq.	OK			
<input type="checkbox"/> 6x2	<input type="checkbox"/> Ruim	Paracheque diant.	OK			
<input type="checkbox"/> 6x4	OBS.	Lanterna diant. Esq.	OK			
<input type="checkbox"/> 8x4		Farol Esq.	OK			
<input type="checkbox"/> 10x4		Bateria	OK			
Carroceria tipo/estado de conservação		OBS.		Legenda: Amassado: AM Quebrado: QB Corrosão: CC Rasgado: RG Vazamento: VA Enferrujado: EN Mossas: MO Riscos: RI Piques de Pedra: PP Trincado: TR Não tem: NT		
OBS.		OBS.				
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido <input type="checkbox"/> Couro <input type="checkbox"/> Courvín				
OBS.		OBS.				
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Qtd. de Pneus: 10				
OBS.		OBS.				
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares <input checked="" type="checkbox"/> Ruins				
OBS.		OBS.				
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando <input checked="" type="checkbox"/> Não testado <input type="checkbox"/> Falta <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
OBS.		OBS.				
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Automático <input type="checkbox"/> Falta <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
OBS.		OBS.				
OBS.		Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
OBS.		Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
OBS.		Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
OBS.		Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
OBS.		OBS.				
OBS.		Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
OBS.		OBS.				
OBS.		Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				

CHASSIS: * 9BFZCEEX47BB94346 - MOTOR 30925128
 PAINEL DO EQUIPAMENTO COM AVARIAS; DIFUSORES DE AR QUEBRADO.
 INTERIOR DA CABINE, BANCOS, TAPETES, VOLANTE E ESTRUTURA COM AVARIAS
 PORTAS AMASSADAS, ESTRUTURA DAS PORTAS CORROSÃO, PARACHEQUE DIANTEIRO TRINCADO,
 ESTRIVE COM AVARIAS, LANTERNA SEM VIDRO, PARALAMAS AMASSADOS
 TANQUE EM GERAL COM CORROSÃO, AMASSADOS E COM AVARIAS,
 EQUIPAMENTO NÃO FUNCIONA, SERÁ VENDIDO COM TANQUE, CAMINHÃO EM GERAL COM AVARIAS, COROSÃO E AMASSADOS;

Assinatura Conferente:
 1º Via - Destino (Branca) / 2º Via Cliente (Amarela)

Assinatura Cliente:
 NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES