

Data: 7 de 3 de 2023

LAUDO DE VISTORIA

FROTA 316009

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA/MG	Campo Observações		
MARCA: VOLVO	MODELO: VOLVO FM 500	Grade	Avariado	Falta
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	OK	
PLACA: PVK7D73	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Capô	OK	
ANO FAB/MOD. 2014/2015	KILOMETRAGEM: 561.225,0	Lanterna diant. Dir.	OK	

OBS.		CONDIÇÕES GERAIS		Retrovisor Dir.	OK	
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		Tapeçaria/Forração <input checked="" type="checkbox"/> Bom		Porta Dir.	OK	
<input checked="" type="checkbox"/> 3		<input type="checkbox"/> Regular		Lanterna tras. Dir.	OK	
<input type="checkbox"/> 4		<input type="checkbox"/> Ruim		Lanterna tras. Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 5				Paracheque tras.	NT	
OBS.		OBS.		Porta Esq.	OK	
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom		Retrovisor Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 4x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular		Paracheque diant.	OK	
<input type="checkbox"/> 6x2		<input type="checkbox"/> Ruim		Lanterna diant. Esq.	OK	
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4				Farol Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 8x4				Bateria	OK	
<input type="checkbox"/> 10x4						
Carroceria tipo/estado de conservação		OBS.		Legenda: Amassado: AM Quebrado: QB Corrosão: CC Rasgado: RG Vazamento: VA Enferrujado: EN Mossas: MO Riscos: RI Piques de Pedra: PP Trincado: TR Não tem: NT		
OBS.		OBS.				
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido				
<input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Couro				
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		<input type="checkbox"/> Courvin				
OBS.		OBS.				
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Qtd. de Pneus:	10			
<input type="checkbox"/> Não		OBS.				
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares				
OBS.		OBS.				
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim		<input checked="" type="checkbox"/> Ruins				
<input type="checkbox"/> Não		Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
OBS.		Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando		<input checked="" type="checkbox"/> Não testado	Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
<input type="checkbox"/> Falta		Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
OBS.		Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
OBS.		OBS.				
Câmbio: <input type="checkbox"/> Manual		Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim				
<input checked="" type="checkbox"/> Automático		<input checked="" type="checkbox"/> Não				
<input type="checkbox"/> Falta		OBS.				
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim				
OBS.		<input checked="" type="checkbox"/> Não				

CHASSIS: * 9BVJG30D6FE829845 MOTOR D13*893573*C1*E
 ESTRURA DO PARACHEQUE COM AVARIAS,
 PARALAMAS TRINCADOS, INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS
 PAINEL DE MONITORAMENTO COM PEQUENAS AVARIAS,SEM EIXO CARDAN,
 ESTRIVE DO EQUIPAMENTO QUEBRADO, ESTRUTURA DO PARACHEQUE COM AVARIAS.
 EQUIPAMENTO NÃO TESTADO E O CAMINHÃO EM GERAL POSSUI ARRANHADOS, AMASSADOS, CORROSÃO E COM AVARIAS

Assinatura Conferente:
 1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela)

Assinatura Cliente:
 NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES