

Data: 7 de 3 de 2023

LAUDO DE VISTORIA

# FROTA 316008

## CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA/MG	Campo Observações		
MARCA: VOLVO	MODELO: VOLVO FM 460	Grade	Avariado	Falta
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	OK	
PLACA: OWZ5I94	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Capô	OK	
ANO FAB/MOD. 2013/2014	KILOMETRAGEM: 507.239,55	Lanterna diant. Dir.	OK	

OBS.		CONDIÇÕES GERAIS		Retrovisor Dir.	OK			
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		Tapeçaria/Forração <input checked="" type="checkbox"/> Bom		Porta Dir.	OK			
<input checked="" type="checkbox"/> 3		<input type="checkbox"/> Regular		Lanterna tras. Dir.	OK			
<input type="checkbox"/> 4		<input type="checkbox"/> Ruim		Lanterna tras. Esq.	OK			
<input type="checkbox"/> 5				Paracheque tras.	NT			
OBS.		OBS.		Porta Esq.	OK			
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom		Retrovisor Esq.	OK			
<input type="checkbox"/> 4x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular		Paracheque diant.	OK			
<input type="checkbox"/> 6x2		<input type="checkbox"/> Ruim		Lanterna diant. Esq.	OK			
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4				Farol Esq.	OK			
<input type="checkbox"/> 8x4				Bateria	OK			
<input type="checkbox"/> 10x4		Lataria: <input type="checkbox"/> Bom						
Carroceria tipo/estado de conservação		<input checked="" type="checkbox"/> Regular						
		<input type="checkbox"/> Ruim						
OBS.		OBS.						
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido						
<input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Couro						
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		<input type="checkbox"/> Courvin						
OBS.		OBS.						
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Qtd. de Pneus:	10					
<input type="checkbox"/> Não								
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado								
OBS.		OBS.						
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares						
<input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Ruins						
		Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não						
		Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não						
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando		Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não						
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado		Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não						
<input type="checkbox"/> Falta		Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não						
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não						
OBS.		OBS.						
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual		Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim						
<input type="checkbox"/> Automático		<input checked="" type="checkbox"/> Não						
<input type="checkbox"/> Falta								
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim						
		<input checked="" type="checkbox"/> Não						

**Legenda:**  
 Amassado: AM  
 Quebrado: QB  
 Corrosão: CC  
 Rasgado: RG  
 Vazamento: VA  
 Enferrujado: EN  
 Mossas: MO  
 Riscos: RI  
 Piques de Pedra: PP  
 Trincado: TR  
 Não tem: NT

**OBS.**

CHASSIS: \* 9BVJG20DXEE814388 MOTOR D13\*879238\*C1\*E

PARALAMAS TRINCADOS, INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS  
 PAINEL DE MONITORAMENTO COM PEQUENAS AVARIAS, DIFUSOR DE AR QUEBRADO,  
 ESTRIVE DO EQUIPAMENTO COM AVARIAS,  
 EQUIPAMENTO NÃO TESTADO E O CAMINHÃO EM GERAL POSSUI ARRANHADOS, AMASSADOS, CORROSÃO E COM AVARIAS

Assinatura Conferente:  
 1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela)

Assinatura Cliente:  
 NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES