

Data: 7 de 3 de 2023

LAUDO DE VISTORIA

FROTA 1548

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA/MG	Campo Observações	Avariado	Falta
MARCA: VOLVO	MODELO: VOLVO FMX 480	Grade	NT	
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	OK	
PLACA: HKF9603	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Capô	OK	
2011/2011	KILOMETRAGEM: 601.363,0	Lanterna diant. Dir.	OK	

OBS.		CONDIÇÕES GERAIS		Retrovisor Dir.	QB				
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom		Porta Dir.	OK				
<input checked="" type="checkbox"/> 3		<input type="checkbox"/> Regular		Lanterna tras. Dir.	OK				
<input type="checkbox"/> 4		<input checked="" type="checkbox"/> Ruim		Lanterna tras. Esq.	OK				
<input type="checkbox"/> 5				Paracheque tras.	NT				
OBS.		OBS.		Porta Esq.	OK				
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom		Retrovisor Esq.	QB				
<input type="checkbox"/> 4x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular		Paracheque diant.	TR				
<input type="checkbox"/> 6x2		<input type="checkbox"/> Ruim		Lanterna diant. Esq.	OK				
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4				Farol Esq.	OK				
<input type="checkbox"/> 8x4		Lataria: <input type="checkbox"/> Bom		Bateria	OK				
<input type="checkbox"/> 10x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular							
		<input type="checkbox"/> Ruim							
Carroceria tipo/estado de conservação		OBS.		Legenda: Amassado: AM Quebrado: QB Corrosão: CC Rasgado: RG Vazamento: VA Enferrujado: EN Mossas: MO Riscos: RI Piques de Pedra: PP Trincado: TR Não tem: NT					
OBS.		Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido					RG		
		<input type="checkbox"/> Couro							
		<input type="checkbox"/> Courvin							
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim							OBS.		
<input type="checkbox"/> Não									
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado									
Difencial <input type="checkbox"/> Sim		Qtd. de Pneus:					10		
<input type="checkbox"/> Não							OBS.		
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado									
OBS.		Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares							
		<input checked="" type="checkbox"/> Ruins							
Tacógrafo: <input type="checkbox"/> Sim		Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não							
<input type="checkbox"/> Não		Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não							
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando		Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não							
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado		Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não							
<input type="checkbox"/> Falta		Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não							
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não							
OBS.				OBS.					
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual		Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim							
<input type="checkbox"/> Automático		<input checked="" type="checkbox"/> Não		OBS.					
<input type="checkbox"/> Falta									
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim							
		<input checked="" type="checkbox"/> Não							

OBS.

CHASSIS: *9BVJSW0D5BE782980- MOTOR:D13*850349*A2*E

SUPORE DO RETROVISOR QUEBRADO, ESTRIVE DO CAMINHÃO COM AVARIAS,
 MOLDURA ACIMA DO PARACHOQUE COM ALGUMAS PARTES QUEBRADAS,
 MOLDURA DAS LANTERNAS COM CORROSÃO,
 PAINEL E COM PEQUENAS AVARIAS, TECIDO DO BANCO RASGADO E DIFUSOR DE AR QUEBRADO
 INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS
 EQUIPAMENTO NÃO TESTADO E O CAMINHÃO EM GERAL POSSUI ARRANHADOS, AMASSADOS, CORROSÃO E COM AVARIAS

Assinatura Conferente: 1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela) Assinatura Cliente: NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES