

	Data: 7 de 3 de 2023 LAUDO DE VISTORIA
FROTA 1550	

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA/MG	Campo Observações	Avariado	Falta
VOLVO	MODELO: VOLVO FMX 480	Grade	NT	
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	OK	
PLACA: HKF 9612	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Capô	OK	
2011/2011	KILOMETRAGEM: 626.550,8	Lanterna diant. Dir.	OK	

	OBS.			
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		CONDIÇÕES GERAIS		Retrovisor Dir.
<input checked="" type="checkbox"/> 3		Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom		Porta Dir.
<input type="checkbox"/> 4		<input type="checkbox"/> Regular		Lanterna tras. Dir.
<input type="checkbox"/> 5		<input checked="" type="checkbox"/> Ruim		Lanterna tras. Esq.
				Paracheque tras.
	OBS.			Porta Esq.
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom		Retrovisor Esq.
<input type="checkbox"/> 4x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular		Paracheque diant.
<input type="checkbox"/> 6x2		<input type="checkbox"/> Ruim		Lanterna diant. Esq.
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4				Farol Esq.
<input type="checkbox"/> 8x4				Bateria
<input type="checkbox"/> 10x4				
Carroceria tipo/estado de conservação		OBS.		<b>Legenda:</b> Amassado: AM Quebrado: QB Corrosão: CC Rasgado: RG Vazamento: VA Enferrujado: EN Mossas: MO Riscos: RI Piques de Pedra: PP Trincado: TR Não tem: NT
	OBS.	Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido	RG	
		<input type="checkbox"/> Couro		
		<input type="checkbox"/> Courvin		
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim				
<input type="checkbox"/> Não				
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado				
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim	OBS.	Qtd. de Pneus:	10	
<input type="checkbox"/> Não				
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	OBS.	Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares		
		<input checked="" type="checkbox"/> Ruins		
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
<input type="checkbox"/> Não		Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando		Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado		Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
<input type="checkbox"/> Falta		Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
	OBS.			
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual		Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim		
<input type="checkbox"/> Automático		<input checked="" type="checkbox"/> Não		
<input type="checkbox"/> Falta				
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim		
		<input checked="" type="checkbox"/> Não		

OBS.

CHASSIS: \* 9BVJSW0D9BE782979 MOTOR D13\*850343\*A2\*E

PARALAMAS QUEBRADOS, MOLDURA ACIMA DO PARACHOQUE TRINCADO,  
 TIRANTE QUEBRADO, PARTE ESTRUTURAL DE PROTEÇÃO DO MOTOR FALTANDO,  
 DIFUSOR DE AR QUEBRADO, PAINEL DE MONITORAMENTO COM PEQUENAS AVARIAS,  
 INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS  
 EQUIPAMENTO NÃO TESTADO E O CAMINHÃO EM GERAL POSSUI ARRANHADOS, AMASSADOS, CORROSÃO E COM AVARIAS

Assinatura Conferente: 1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela)	Assinatura Cliente: NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES
--------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------