

	Data: 14 de 2 de 2023
LAUDO DE VISTORIA	
FROTA 1463	

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA/MG	Campo Observações	Avariado	Falta
MARCA: FORD	MODELO: FORD/CARGO 2626	Grade	NT	
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	OK	
PLACA: GZG9517	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Capô	OK	
ANO FAB/MOD.: 2003/2003	KILOMETRAGEM: 752749	Lanterna dianteira Dir.	OK	

	OBS.			
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		<b>CONDIÇÕES GERAIS</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> 3		Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom		Lanterna tras. Dir.
<input type="checkbox"/> 4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular		Lanterna tras. Esq.
<input type="checkbox"/> 5		<input type="checkbox"/> Ruim		Paracheque tras.
	OBS.		OBS.	Porta Esq.
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom		Retrovisor Esq.
<input checked="" type="checkbox"/> 4x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular		Paracheque dianteira
<input type="checkbox"/> 6x2		<input type="checkbox"/> Ruim		Lanterna dianteira Esq.
<input type="checkbox"/> 6x4			OBS.	Farol Esq.
<input type="checkbox"/> 8x4		Lataria: <input type="checkbox"/> Bom		Bateria
<input type="checkbox"/> 10x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular		
Carroceria tipo/estado de conservação		<input type="checkbox"/> Ruim		
	OBS.		OBS.	
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido		<b>Legenda:</b> Amassado: AM Quebrado: QB Corrosão: CC Rasgado: RG Vazamento: VA Enferrujado: EN Mossas: MO Riscos: RI Piques de Pedra: PP Trincado: TR Não tem: NT
<input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Couro	RG	
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		<input type="checkbox"/> Courvin		
	OBS.		OBS.	
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Qtd. de Pneus:	6	
<input type="checkbox"/> Não			OBS.	
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares		
	OBS.	<input checked="" type="checkbox"/> Ruins		
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
<input type="checkbox"/> Não		Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
	OBS.	Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando		Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado		Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
<input type="checkbox"/> Falta		Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado			OBS.	
	OBS.	Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim		
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual		<input checked="" type="checkbox"/> Não		
<input type="checkbox"/> Automático			OBS.	
<input type="checkbox"/> Falta		Chassi Remarcado: <input checked="" type="checkbox"/> Sim		
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		<input type="checkbox"/> Não		

OBS.

CHASSIS: \*9BFZTNYTX3BB27110

PORTA L.E L.D LAVANTADOR DE VIDRO QUEBRADO, FORRO DAS PORTA AVARIAS E CORROSÃO INTERNAS  
 AS PORTAS EXTERNAS EM GERAL COM CORROSÃO  
 BANCOS E TAPACARIA COM AVARIAS,INTERIOR DA CABINE EM GERAL COM AVARIAS .  
 CAMINHÃO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO, MOTOR ESTÁ QUEIMANDO, PARALAMAS QUEBRADO;  
 DIFUSORES DE AR DO TETO AVARIADO,BORRACHAS DAS PORTAS DESCOLANDO  
 PAINEL DO EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS; VOLANTE COM AVARIAS

CAMINHÃO EM GERAL COM AVARIAS, COROSÃO E AMASSADOS;

Assinatura Conferente: 1º Via - Destino (Branca) / 2º Via Cliente (Amarela)	Assinatura Cliente: <b>NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES</b>
--	---