

	Data: 7 de 3 de 2023
LAUDO DE VISTORIA	
FROTA 216001	

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA/MG	Campo Observações	Avariado	Falta
MARCA: SCANIA	MODELO: SCANIA G 440	Grade		
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa		
PLACA: OWZ 3939	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Capô		
ANO FAB/MOD. 2014	KILOMETRAGEM: 458.132,0	Lanterna diant. Dir.		

	OBS.				
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		CONDIÇÕES GERAIS	Retrovisor Dir.		
<input checked="" type="checkbox"/> 3			Tapeçaria/Forração <input checked="" type="checkbox"/> Bom	Porta Dir.	
<input type="checkbox"/> 4			<input type="checkbox"/> Regular	Lanterna tras. Dir.	
<input type="checkbox"/> 5			<input type="checkbox"/> Ruim	Lanterna tras. Esq.	
	OBS.		Paracheque tras.		
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom	Porta Esq.		
<input type="checkbox"/> 4x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular	Retrovisor Esq.		
<input type="checkbox"/> 6x2		<input type="checkbox"/> Ruim	Paracheque diant.		
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4			Lanterna diant. Esq.		
<input type="checkbox"/> 8x4		OBS.	Farol Esq.		
<input type="checkbox"/> 10x4		Bateria			
Carroceria tipo/estado de conservação					
	OBS.				
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido			
<input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Couro			
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		<input type="checkbox"/> Courvin			
	OBS.				
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Qtd. de Pneu:	6		
<input type="checkbox"/> Não					
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado					
	OBS.				
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares			
<input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Ruins			
		Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
		Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando		Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado		Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
<input type="checkbox"/> Falta		Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
	OBS.				
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual		Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim			
<input type="checkbox"/> Automático		<input checked="" type="checkbox"/> Não			
<input type="checkbox"/> Falta					
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim			
		<input checked="" type="checkbox"/> Não			

**Legenda:**  
 Amassado: AM  
 Quebrado: QB  
 Corrosão: CC  
 Rasgado: RG  
 Vazamento: VA  
 Enferrujado: EN  
 Mossas: MO  
 Riscos: RI  
 Piques de Pedra: PP  
 Trincado: TR  
 Não tem: NT

OBS.

CHASSIS: \* 9BSG6X400E3847845  
 INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS EM GERAL,  
 PARALAMAS QUEBRADOS, ESTRIVE COM AVARIAS,  
 PAINEL DE MONITORAMENTO COM PEQUENAS AVARIAS,  
 EQUIPAMENTO NÃO TESTADO E O CAMINHÃO EM GERAL POSSUI ARRANHADOS, AMASSADOS, CORROSÃO E COM AVARIAS

Assinatura Conferente: 1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela) Assinatura Cliente: NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES