

FROTA 14100

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS	Campo Observações	Avariado	Falta
MARCA: FORD CARGO	MODELO: FORD CARGO 2628	Grade	NT	
TIPO COMBUSTÍVEL:	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	TR	
PLACA: NYA 8361	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Capô	QB	
ANO FAB/MOD. 2011/2011	KILOMETRAGEM: 238.428.2	Lanterna diant. Dir.	OK	

OBS.		CONDIÇÕES GERAIS		OBS.		
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom		Lanterna tras. Dir.	OK	
<input checked="" type="checkbox"/> 3		<input type="checkbox"/> Regular		Lanterna tras. Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 4		<input checked="" type="checkbox"/> Ruim		Paracheque tras.	AM	
<input type="checkbox"/> 5				Porta Esq.	QB	
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2	OBS.	Pintura: <input type="checkbox"/> Bom		Retrovisor Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 4x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular		Paracheque diant.	OK	
<input type="checkbox"/> 6x2		<input type="checkbox"/> Ruim		Lanterna diant. Esq.	OK	
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4				Farol Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 8x4				Bateria	OK	
<input type="checkbox"/> 10x4		Lataria: <input type="checkbox"/> Bom	OBS.			
Carroceria tipo/estado de conservação		<input checked="" type="checkbox"/> Regular				
IMPLEMENTO 312001		<input type="checkbox"/> Ruim				
OBS.		OBS.		OBS.		
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim	OBS.	Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido		Legenda:		
<input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Couro		Amassado: AM	Quebrado: QB	
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		<input type="checkbox"/> Courvin		Corrosão: CC	Rasgado: RG	
OBS.		OBS.		Vazamento: VA		
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim	OBS.	Qtde de Pneus: 10		Enferrujado: EN		
<input type="checkbox"/> Não		OBS.		Mossas: MO		
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		OBS.		Riscos: RI		
OBS.		OBS.		Piques de Pedra: PP		
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim	OBS.	Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares		Trincado: TR		
<input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Ruins		Não tem: NT		
OBS.		OBS.		OBS.		
OBS.		OBS.		OBS.		
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando	OBS.	Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim		
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado		<input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Não		
<input type="checkbox"/> Falta		Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim		
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Não		
OBS.		Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	OBS.	OBS.		
OBS.		Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		OBS.		
OBS.		Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		OBS.		
OBS.		OBS.		OBS.		
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual	OBS.	OBS.		OBS.		
<input type="checkbox"/> Automático		OBS.		OBS.		
<input type="checkbox"/> Falta		OBS.		OBS.		
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	OBS.		OBS.			

OBS.

CHASSIS: * 9BFZEAZXCBS99168

PORTA L E NÃO ESTÁ FECHANDO, O IMPLEMENTO NÃO POSSUI ACOMPLAMENTO COM O EQUIPAMENTO.

SISTEMA ELETRICA COM AVARIAS, PARABRISA COM O VIDRO TRINCADO,

MODULO DO CAMINHÃO ESTRAGADO, SISTEMA PNELMÁTICA COM AVARIAS

ESTRIVE DO EQUIPAMENTO QUEBRADO, MOLDURA DO PARACHOQUE TRINCADO.

CAPÔ QUEBRADO, PARALAMA QUEBRADO, CARPETE RASGADO

IMPLEMENTO COM AVARIAS, AMASSADOS E COM CORROSÃO

PAINEL DE MONITORAMENTO COM AVARIAS, BANCO DE ACENTO RASGADO,

INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS

O CAMINHÃO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO

CAMINHÃO EM GERAL COM AVARIAS, CORROSÃO E AMASSADOS;

Assinatura Conferente:

1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela)

Assinatura Cliente:

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES