

LOTE	DESCRIÇÃO	FROTA:	LOCAL	PLACA:	OBS:	FUNCIONA:
1	Volvo FM12 380	14719	AGT 115	CYQ9451	cabine condição ruim / mecânica geral ruim	<b>SIM</b>
3	Fiat Pick-up	24777	AGT115	GGY9505	motor não funciona	<b>NÃO</b>
4	Fiat Doblo	24756	AGT115	FHW3886	condição mecânica ruim	<b>NÃO</b>
5	Fiat Doblo	24757	AGT115	FAG6891	condição mecânica ruim	<b>NÃO</b>
8	Plantadeira cana picada	46249	AGT 112		EQUIPAMENTO SEM CONDIÇÕES DE USO, CABINE DANIFICADA E FALTANDO PARTES, SISTEMA HIDRÁULICO INOPERANTE, SISTEMA MECÂNICO DE ESTEIRAS COM PROBLEMA, FALTA SULCADOR, ROLOS DE COBRICÇÃO, PNEUS EM FIM DE VIDA, CUBOS DE RODAS COM PROBLEMAS	<b>NÃO</b>
9	Plantadeira cana picada	46250	AGT112		EQUIPAMENTO SEM CONDIÇÕES DE USO, CABINE DANIFICADA E FALTANDO PARTES, SISTEMA HIDRÁULICO INOPERANTE, SISTEMA MECÂNICO DE ESTEIRAS COM PROBLEMA, FALTA SULCADOR, ROLOS DE COBRICÇÃO, PNEUS EM FIM DE VIDA, CUBOS DE RODAS COM PROBLEMAS	<b>NÃO</b>
11	Plantadeira cana picada	46251	AGT112		EQUIPAMENTO SEM CONDIÇÕES DE USO, CABINE DANIFICADA E FALTANDO PARTES, SISTEMA HIDRÁULICO INOPERANTE, SISTEMA MECÂNICO DE ESTEIRAS COM PROBLEMA, FALTA SULCADOR, ROLOS DE COBRICÇÃO, PNEUS EM FIM DE VIDA, CUBOS DE RODAS COM PROBLEMAS	<b>NÃO</b>
15	Ford Cargo 2628	16041	AGT112	DXG1912	2º EIXO TRAÇÃO RACHADO, CABINE COM ASSOALHO PODRE, CÂMBIO COM DIFICULDADE DE ENGATE e carcaça quebrada, PNEUS RUINS, MOTOR COM VAZAMENTOS	<b>NÃO</b>

17	John Deere 6180 J	36109	AGT112		SEM FORRO DE TETO, PAINEL DE INSTRUMENTOS QUEBRADOS, CONSOLE DE ALAVANCA QUEBRADOS, SEM MODULO BCU, SEM CHICOTE DO HIDRAULICO, ACABAMENTO DAS COLUNAS QUEBRADOS, PARA-LAMAS TRASEIRO DANIFICADOS, CAPÔ DIANTEIRO QUEBRADO, FARÓIS RUINS, SEM PINO BOLA, SEM BARRAMENTO HIDRAULICO, PNEUS RUINS, RETROVISOR LD QUEBRADO, VEDAÇÃO DAS JANELAS LATERAIS E TRASEIRAS RUINS, ESCADA DANIFICADA, "SEM TANQUE DE COMBUSTIVEL"	NÃO
18	Valtra BH 180	36139	AGT112		SEM PORTA, CARENAGENS DO PAINEL QUEBRADOS, CONSOLE DE ALAVANCAS QUEBRADO, SEM AMORTECEDOR DE PORTAS E JANELAS, PARA-LAMAS TRASEIROS QUEBRADOS, PROBLEMA NO MOTOR DIESEL, SEM LANTERNA DE POSIÇÃO DIANTEIRA, LANTERNA TRASEIRA QUEBRADA, SEM BARRA DE TRAÇÃO, AR CONDICIONADO COM PROBLEMA, CHICOTE ELÉTRICO AVARIADO, TAPETE DE BORRACHA RASGADO, BANCO DO OPERADOR TRAVADO, MASCARA FRONTAL DANIFICADA, LATARIA RUIM, CAMBIO COM PROBLEMA, PNEUS RUINS	NÃO
19	John Deere 7210 J	36122	AGT112		S/ DUTOS DE AR DA COLUNA DE DIREÇÃO, CONSOLE DO PAINEL DE INSTRUMENTOS E ALVANCAS QUEBRADOS, ACABAMENTO CABINE RUIM, TRANSMISSÃO COM PROBLEMA ELETRONICO, TRAVA DO CAPÔ QUEBRADO, PNEUS RUINS, MOTOR COM VAZAMENTO DE OLEO E AGUA, VAZAMENTO DE OLEO NOS COMANDOS HIDRAULICOS, E CILINDRO DE DIREÇÃO, SEM TIRANTES DO BRAÇO HIDRAULICO	NÃO
20	Fiat Pick-up	26095	AGT112	GFU0554	PARA-BRISA RISCADO,	SIM
21	Fiat Pick-up	26096	AGT112	FUH7701	PARA-BRISA RISCADO, PROBLEMA NO AR CONDICIONADO	SIM
22	Fiat Pick-up	24766	AGT112	FAB5991	PARACHOQUE DIANTEIRO QUEBRADO, PARA-BRISA RISCADO, BARULHO SUSPENSÃO DIANTEIRA	SIM
23	Julieta Cana Picada - REBOQUE R/USICAMP RCI E2E21180	56190	AGT112	EAC6528	CAIXA DE CARGA EM MÁ S CONDIÇÕES, 8 RODAS COM PNEUS RUINS, SEM ILUMINAÇÃO,	NÃO
24	Julieta Cana Picada - REBOQUE SR/USICAMP SRCP E2 10000	56248	AGT112	FDA7703	CAIXA DE CARGA EM MÁ S CONDIÇÕES, 8 RODAS COM PNEUS RUI NS, SEM ILUMINAÇÃO,	NÃO

25	Julieta Cana Picada - REBOQUE R/USICAMP RCI E2E21180	54860	AGT112	EAC7382	CAIXA DE CARGA EM MÁ CONDIÇÕES, 2 RODAS COM PNEUS RUINS, SEM ILUMINAÇÃO, SEM SAPATA	<b>NÃO</b>
26	Julieta Cana Picada - REBOQUE R/USICAMP RCI E2E21180	56249	AGT112	FDA7711	CAIXA DE CARGA EM DANIFICADA, 2 RODAS COM PNEUS RUINS, SEM ILUMINAÇÃO, SEM DOLLY	<b>NÃO</b>
27	Julieta Cana Picada - REBOQUE SR/USICAMP SRCP E2 10000	56244	AGT112	FDA7592	CAIXA DE CARGA EM MÁ CONDIÇÕES, 4 RODAS COM PNEUS RUINS, SEM ILUMINAÇÃO, SEM SAPATA	<b>NÃO</b>
28	Julieta Cana Picada - REBOQUE SR/USICAMP SRCP E2 10000	56192	AGT112	EAC6533	CAIXA DE CARGA EM MÁ CONDIÇÕES, 8 RODAS COM PNEUS RUINS, SEM ILUMINAÇÃO,	<b>NÃO</b>
29	Julieta Cana Picada - REBOQUE SR/USICAMP SRCP E2 10000	56194	AGT112	EAC6532	CAIXA DE CARGA EM MÁ CONDIÇÕES, 8 RODAS COM PNEUS RUINS, SEM ILUMINAÇÃO,	<b>NÃO</b>
30	Julieta Cana Picada - REBOQUE R/USICAMP RCI E2E21180	56188	AGT112	EAC6526	CAIXA DE CARGA EM MÁ CONDIÇÕES, 4 RODAS COM PNEUS RUINS, SEM ILUMINAÇÃO, SEM SAPATA	<b>NÃO</b>
31	Julieta Cana Picada - REBOQUE R/USICAMP RCI E2E21180	56189	AGT112	EAC6527	CAIXA DE CARGA EM MÁ CONDIÇÕES, 2 RODAS COM PNEUS RUINS, SEM ILUMINAÇÃO, SEM SAPATA	<b>NÃO</b>
32	Julieta Cana Picada - REBOQUE R/USICAMP RCI E2E21180	56240	AGT112	FDA7584	CAIXA DE CARGA EM MÁ CONDIÇÕES, 2 RODAS COM PNEUS RUINS, SEM ILUMINAÇÃO, SEM SAPATA	<b>NÃO</b>
33	Julieta Cana Picada - REBOQUE R/USICAMP RCI E2E21180	54862	AGT112	EAC8271	CARRETA TOMBADA, CAIXA DE CARGA TORCIDA, 2 RODAS COM PNEUS RUINS, SEM ILUMINAÇÃO	<b>NÃO</b>
34	Carreta Tanque de Alumínio	56313	AGT112	IEN2187	TANQUE COM VAZAMENTO E RACHADO, SEM 1 EIXO, 2 RODAS COM PNEUS RUINS, MÁ CONDIÇÕES GERAIS	<b>NÃO</b>
42	Transbordo cana picada	48064	AGT 116		Chassi avariado, pneus avariados, tandem avariado, cilindros avariados	<b>Não</b>
43	Ônibus	13123	151	AGX 2958	Pneus degradados e faltando	<b>NÃO</b>
44	Ônibus	13128	151	BTS 5022	Pneus degradados e faltando	<b>NÃO</b>
45	MB 1113	13001	151	CTX 5693	Pneus degradados e faltando	<b>NÃO</b>

46	Ônibus	13120	151	AFT 4902	Pneus degradados e faltando	NÃO
47	Novo Gol	23062	151	GHC 0965	Sem Partida	SIM
48	Novo Gol	23069	151	GGQ 6157	Sem Partida	SIM
49	New Holland TL 75E	33276	151	-	Sem Partida	SIM
50	Pulverizador comum	43016	151	-		NÃO
51	Pulverizador comum	43777	151	-	Tanque quebrado	NÃO
53	Capota Saveiro	-	151	-	Desmontada	-
54	Turbina Jacto	-	151	-	Desmontada	-
55	Turbina FMC bi-lateral	-	151	-	Desmontada	-
56	Ônibus Guimatur	13130	151	DBL6208		NÃO
57	Ônibus Guimatur	13132	151	DBL6203		NÃO
58	Ônibus Guimatur	13133	151	DBL6196		NÃO
59	Ônibus Guimatur	13134	151	DBL6190		NÃO
60	Ônibus Guimatur	13135	151	DBL6210		NÃO
61	Ônibus Guimatur	13136	151	DBL6198		NÃO

62	MMC/L200 TRITON GL D	23005	AGT CITRUS	QBP0D84	BARRA DE DIREÇÃO ESTRALANDO	<b>SIM</b>
63	MMC/L200 TRITON GL D	23006	AGT CITRUS	QBO9I24	FREIO AVARIADO	<b>SIM</b>
64	FIAT/STRADA WORKING CD	24738	AGT CITRUS	FQD4438	RADIADOR FURADO	<b>SIM</b>
65	FORD RANGER XLSCD4 22C	23209	AGT CANA	QAD3171	LUZ DE OLEO ACENDENDO	<b>SIM</b>
67	I/TOYOTA HILUX CS4X4 CHAS	22001	estrela do norte	OBP7251	cabine,bancos,capô,carroceiria	<b>não</b>
68	plantadeira tatu ultra flex		estrela do norte		plantadeira 13 linhas toda desm	<b>não</b>
69	Plantadeira Jumil Modelo JM7096PDEX10PLANT09 L	49003	CITRUS		PEQUENAS AVARIAS E MOSSAS	<b>NÃO</b>
70	Plantadeira Jumil Modelo JM7096PDEX10PLANT09 L (Adaptado para adubação)	49001	CITRUS		PEQUENAS AVARIAS E MOSSAS	<b>NÃO</b>
72	Trator Case 180 MXM	39016	CITRUS		PEQUENAS AVARIAS E MOSSAS	<b>SIM</b>
74	Trator Case Magnum 235	36131	115-Maracai		PEQUENAS AVARIAS E MOSSAS	<b>Confirmar</b>
81	Transbordo cana picada	46220	AGT112			<b>NÃO</b>
82	Transbordo cana picada	46221	AGT112			<b>NÃO</b>
83	Transbordo cana picada	46222	AGT112			<b>NÃO</b>
84	Transbordo cana picada	46223	AGT112			<b>NÃO</b>
85	Transbordo cana picada	46224	AGT112			<b>NÃO</b>
86	Transbordo cana picada TESTON	46304	AGT112			<b>NÃO</b>

87	Transbordo cana picada TESTON	46307	AGT112			NÃO
88	Fiat Uno ATTRACTIVE 1.0	24770	115-Maracai	BZB-1759		
89	Fiat dobro ESSENCE	24758		FBM6B79		
90	VW Saveiro RB	29004	AGT 115	GJC2833		
91	Motoniveladora Volvo G940	34906				
92	PEÇAS DE ALMOXARIFADO DIVERSAS MARCAS E MODELOS / LOCAL: 112 - 112 - CANA Paraguaçu - PARAGUAÇU PAULISTA/SP					OBS: CONFORME RELAÇÃO EM SÍNTESE ANEXO.
93	PEÇAS DE ALMOXARIFADO DIVERSAS MARCAS E MODELOS / LOCAL: 115 -CANA Maracai – MARACAI / SP.					OBS: CONFORME RELAÇÃO EM SÍNTESE ANEXO.
94	PEÇAS DE ALMOXARIFADO DIVERSAS MARCAS E MODELOS / LOCAL: 116 -CANA Deodópolis - Rio Brilhante / MS.					OBS: CONFORME RELAÇÃO EM SÍNTESE ANEXO.
95	PEÇAS DE ALMOXARIFADO DIVERSAS MARCAS E MODELOS / LOCAL: 151 - Citrus Sta. Cruz do Rio Pardo - SANTA CRIZ DO RIO PARDO/SP.					OBS: CONFORME RELAÇÃO EM SÍNTESE ANEXO.
96	PEÇAS DE ALMOXARIFADO DIVERSAS MARCAS E MODELOS / LOCAL: 260 - CITRUS IND - Santa Cruz do Rio Pardo/SP					OBS: CONFORME RELAÇÃO EM SÍNTESE ANEXO.