

# LOTE 006

Data: 27 de 7 de 23

LAUDO DE VISTORIA

## FROTA 216020

### CHECK LIST DE CAMINHÃO

|                             |  |                      |          |       |
|-----------------------------|--|----------------------|----------|-------|
| USINA DELTA - UNIDADE DELTA | LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS   | Grade                | Avariado | Falta |
| MARCA: VOLVO FMX 500        | MODELO: VOLVO FMX 500  | Vidro Parabrisa      | OK       |       |
| TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL    | COR: BRANCO  | Capô                 | OK       |       |
| PLACA: PXX1399              | REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO | Lanterna diant. Dir. | OK       |       |
| ANO FAB/MOD. 2016/2016      | KILOMETRAGEM: 429.190,7  | Farol Dir.           | OK       |       |

|   |  |
|---|--|
| OBS.                                    |  |
| Eixos: <input type="checkbox"/> 2       |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3   |  |
| <input type="checkbox"/> 4              |  |
| <input type="checkbox"/> 5              |  |
| OBS.                                    |  |
| Tração: <input type="checkbox"/> 4x2    |  |
| <input type="checkbox"/> 4x4            |  |
| <input type="checkbox"/> 6x2            |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 6x4 |  |
| <input type="checkbox"/> 8x4            |  |
| <input type="checkbox"/> 10x4           |  |

|   |  |
|---|--|
| CONDIÇÕES GERAIS                                |  |
| Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Regular     |  |
| <input type="checkbox"/> Ruim                   |  |
| OBS.  |  |
| Pintura: <input type="checkbox"/> Bom           |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Regular     |  |
| <input type="checkbox"/> Ruim                   |  |
| OBS.  |  |
| Lataria: <input type="checkbox"/> Bom           |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Regular     |  |
| <input type="checkbox"/> Ruim                   |  |

|                      |    |  |
|----------------------|----|--|
| Retrovisor Dir.      | OK |  |
| Porta Dir.           | OK |  |
| Lanterna tras. Dir.  | OK |  |
| Lanterna tras. Esq.  | OK |  |
| Parachoque tras.     | OK |  |
| Porta Esq.           | OK |  |
| Retrovisor Esq.      | OK |  |
| Parachoque diant.    | OK |  |
| Lanterna diant. Esq. | OK |  |
| Farol Esq.           | OK |  |
| Bateria              | OK |  |

Carroceria tipo/estado de conservação

|   |  |
|---|--|
| OBS.  |  |
| Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim |  |
| <input type="checkbox"/> Não                        |  |
| <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado        |  |
| OBS.  |  |
| Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim   |  |
| <input type="checkbox"/> Não                        |  |
| <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado        |  |
| OBS.  |  |
| Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim  |  |
| <input type="checkbox"/> Não                        |  |

|  |  |
|--|--|
| OBS.   |  |
| Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido |  |
| <input type="checkbox"/> Couro                     |  |
| <input type="checkbox"/> Courvin                   |  |
| OBS.   |  |
| Qtd. de Pneus: 10                                  |  |
| OBS.   |  |
| Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares          |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ruins          |  |

**Legenda:**  
 Amassado: AM  
 Quebrado: QB  
 Corrosão: CC  
 Rasgado: RG  
 Vazamento: VA  
 Enferrujado: EN  
 Mossas: MO  
 Riscos: RI  
 Piques de Pedra: PP  
 Trincado: TR  
 Não tem: NT

|   |  |
|---|--|
| OBS.  |  |
| Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando     |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Não testado |  |
| <input type="checkbox"/> Falta                  |  |
| <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado    |  |
| OBS.  |  |
| Câmbio: <input type="checkbox"/> Manual         |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Automático  |  |
| <input type="checkbox"/> Falta                  |  |
| <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado    |  |

|   |  |
|---|--|
| OBS.  |  |
| Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não      |  |
| Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não           |  |
| Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não    |  |
| Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não        |  |
| Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não         |  |
| Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não |  |
| OBS.  |  |
| Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Não   |  |
| OBS.  |  |
| Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Não   |  |

OBS.

CHASSIS: \* 9BVXG3005GE836944

PARALAMAS TRASEIROS QUEBRADOS.

INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS,PNEUS RUINS,

EQUIPAMENTO NÃO FOI TESTADO E ESTÁ COM ALGUMAS, AVARIAS, AMASSADOS E CORROSÃO NO GERAL.

EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, SEM KIT HIDRÁULICOS, ETC

Página 1