

# LOTE 002

Data: 2 de 8 de 2023

LAUDO DE VISTORIA

## FROTA 216010

### CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA		LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS			Campo Observações		Avariado		Falta			
MARCA: VOLVO FM 460		MODELO: VOLVO FM 460			Grade							
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL		COR: BRANCO			Vidro Parabrisa							
PLACA: OXB8890		REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO			Capô							
ANO FAB/MOD. 2014/2014		KILOMETRAGEM: 563.968,0			Lanterna diant. Dir.							
					Farol Dir.							
					Retrovisor Dir.							
					Porta Dir.							
					Lanterna tras. Dir.							
					Lanterna tras. Esq.							
					Paracheque tras.							
					Porta Esq.							
					Retrovisor Esq.							
					Paracheque diant.							
					Lanterna diant. Esq.							
					Farol Esq.							
					Bateria							
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		CONDIÇÕES GERAIS			Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom							
<input checked="" type="checkbox"/> 3					<input checked="" type="checkbox"/> Regular							
<input type="checkbox"/> 4					<input type="checkbox"/> Ruim							
<input type="checkbox"/> 5												
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom			OBS:		Porta Esq.					
<input type="checkbox"/> 4x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular					Retrovisor Esq.					
<input type="checkbox"/> 6x2		<input type="checkbox"/> Ruim					Paracheque diant.					
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4							Lanterna diant. Esq.					
<input type="checkbox"/> 8x4							Farol Esq.					
<input type="checkbox"/> 10x4							Bateria					
Carroceria tipo/estado de conservação					OBS:							
		Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido										
		<input type="checkbox"/> Couro										
		<input type="checkbox"/> Courvin										
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim					OBS:							
<input type="checkbox"/> Não												
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado												
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim					OBS:							
<input type="checkbox"/> Não												
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado												
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim					OBS:							
<input type="checkbox"/> Não												
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando					OBS:							
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado												
<input type="checkbox"/> Falta												
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado												
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual					OBS:							
<input type="checkbox"/> Automático												
<input type="checkbox"/> Falta												
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado												

Página 1

**Legenda:**  
 Amassado: AM  
 Quebrado: QB  
 Corrosão: CC  
 Rasgado: RG  
 Vazamento: VA  
 Enferrujado: EN  
 Mossas: MO  
 Riscos: RI  
 Piques de Pedra: PP  
 Trincado: TR  
 Não tem: NT

**OBS.**  
 CHASSIS: \* 9BVJG20D3EE814523  
 MOLDURA DO PARACHEQUE DIANTEIRO QUEBRADO,  
 SEM RETROVISOR DO LADO ESQUERDO  
 PARALAMAS TRASEIROS QUEBRADOS, SEM TAMPA TANQUE DE COMBUSTÍVEL,  
 EQUIPAMENTO NÃO FOI TESTADO E ESTÁ COM ALGUMAS, AVARIAS, AMASSADOS E CORROSÃO NO GERAL.  
 INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS, PNEUS RUINS.  
 EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, SEM KIT HIDRÁULICOS, ETC