

LOTE 005

Data: 27 de 7 de 2023

LAUDO DE VISTORIA

FROTA 316007

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA		LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS		Campo Observações		Avariado		Falta	
MARCA: VOLVO FM 460		MODELO: VOLVO FM 460		Grade		NT			
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL		COR: BRANCO		Vidro Parabrisa		OK			
PLACA: OXB-6181		REMARcado: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO		Capô		OK			
ANO FAB/MOD. 2013/2014		KILOMETRAGEM: 485.919,8		Lanterna diant. Dir.		OK			
				Farol Dir.		OK			
				Retrovisor Dir.		QB			
				Porta Dir.		OK			
				Lanterna tras. Dir.		OK			
				Lanterna tras. Esq.		OK			
				Paracheque tras.		NT			
				Porta Esq.		OK			
				Retrovisor Esq.		QB			
				Paracheque diant.		OK			
				Lanterna diant. Esq.		OK			
				Farol Esq.		OK			
				Bateria		OK			
Eixos: <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5		OBS: CONDIÇÕES GERAIS Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim							
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2 <input type="checkbox"/> 4x4 <input type="checkbox"/> 6x2 <input checked="" type="checkbox"/> 6x4 <input type="checkbox"/> 8x4 <input type="checkbox"/> 10x4		OBS: Pintura: <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim							
Carroceria tipo/estado de conservação		OBS: Lataria: <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim							
		OBS: Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido <input type="checkbox"/> Couro <input type="checkbox"/> Courvin							
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		OBS: Qtd. de Pneus							
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		OBS: Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares <input checked="" type="checkbox"/> Ruins							
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		OBS: Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não							
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando <input checked="" type="checkbox"/> Não testado <input type="checkbox"/> Falta <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		OBS: Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não							
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Automático <input type="checkbox"/> Falta <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		OBS: Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não							
		OBS: Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não							
		OBS.							
CHASSIS: * 9BVJG20D4EE814386 RETROVISOR DO EQUIPAMENTO QUEBRADO, PARALAMS TRASEIROS QUEBRADOS, BANCO DE ACENTO RASGADO, INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS, PNEUS RUINS, EQUIPAMENTO NÃO FOI TESTADO E ESTÁ COM ALGUMAS, AVARIAS, AMASSADOS E CORROSÃO NO GERAL. EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, SEM KIT HIDRÁULICOS, ETC									

Legenda:

Amassado: AM
 Quebrado: QB
 Corrosão: CC
 Rasgado: RG
 Vazamento: VA
 Enferrujado: EN
 Mossas: MO
 Riscos: RI
 Piques de Pedra: PP
 Trincado: TR
 Não tem: NT