

# LOTE 008

Data: 22 de 3 de 2023

LAUDO DE VISTORIA

## FROTA 316005

### CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS	Campo Observações	Avariado	Falta
MARCA: VOLVO FM 460	MODELO: VOLVO FM 460	Grade	NT	
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	OK	
PLACA: OWZ3974	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Capô	OK	
ANO FAB/MOD. 2014/2014	KILOMETRAGEM: 503.182,5	Lanterna diant. Dir.	OK	

OBS.		CONDIÇÕES GERAIS			OBS.		
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		Tapeçaria/Forração <input checked="" type="checkbox"/> Bom		Lanterna tras. Dir.	OK		
<input checked="" type="checkbox"/> 3		<input type="checkbox"/> Regular		Lanterna tras. Esq.	OK		
<input type="checkbox"/> 4		<input type="checkbox"/> Ruim		Parachoque tras.	NT		
<input type="checkbox"/> 5			Porta Esq.	OK			
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom		Retrovisor Esq.	OK		
<input type="checkbox"/> 4x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular		Parachoque diant.	OK		
<input type="checkbox"/> 6x2		<input type="checkbox"/> Ruim		Lanterna diant. Esq.	OK		
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4				Farol Esq.	OK		
<input type="checkbox"/> 8x4				Bateria	OK		
<input type="checkbox"/> 10x4							

Carroceria tipo/estado de conservação		OBS.			OBS.		
		Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido					
		<input type="checkbox"/> Couro					
		<input type="checkbox"/> Courvin					

OBS.		OBS.			OBS.		
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Qtd. de Pneus:			Legenda:		
<input type="checkbox"/> Não					Amassado: AM		
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado					Quebrado: QB		
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim					Corrosão: CC		
<input type="checkbox"/> Não					Rasgado: RG		
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado					Vazamento: VA		
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim					Enferrujado: EN		
<input type="checkbox"/> Não					Mossas: MO		
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado					Riscos: RI		

OBS.		OBS.			OBS.		
Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares					
<input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Ruins					
Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não							
Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não							
Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não							
Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não							
Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não							
OBS.		OBS.			OBS.		
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual		Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim					
<input type="checkbox"/> Automático		<input checked="" type="checkbox"/> Não					
<input type="checkbox"/> Falta							
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado							
OBS.		OBS.			OBS.		
		Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim					
		<input checked="" type="checkbox"/> Não					

OBS.

CHASSIS: \* 9BVJG20D3EE814604

PORTAL LATERAL ESQUERDA NÃO FECHA, AVARIAS NO CAPÔ,

O EQUIPAMENTO FOI BATIDO

SEM A TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL

INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS,PNEUS RUIINS,

EQUIPAMENTO NÃO FOI TESTADO E ESTÁ COM ALGUMAS, AVARIAS, AMASSADOS E CORROSÃO NO GERAL.

EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, SEM KIT HIDRÁULICOS, ETC