

NOME DO VISTORIADOR: _____

FUNÇÃO: _____

DATA: _____

DADOS DO VEÍCULO

TIPO DE CHECK LIST	VENDA EQUIPAMENTO
EMPRESA PROPRIETÁRIA	ESTRE AMBIENTAL S.A
CNPJ	03.159.393/0003-10
MARCA	VOLKSWAGEN
MODELO	17.190 WORKER
ANO FAB./MOD.	2014
PLACA	FQA6919
KM ATUAL	68.684
HORÍMETRO ATUAL	12.691
RENAVAN	1175139936
Nº CHASSIS	9533E8246ER421572
Nº MOTOR (Verif. no bloco)	153720A953718
FABRICANTE IMPLEMENTO	
TIPO DE IMPLEMENTO	BAÚ SIDER
Nº SÉRIE IMPLEMENTO	155079
ANO FABRICAÇÃO IMPLEMENTO	
DISPOSITIVOS ACOPLADOS	C/ PLATAFORMA HIDRÁULICA
CAPACIDADE TANQUE DIESEL	
CAPACIDADE TANQUE ARLA	
Nº EQUIPAMENTO (SAP)	
Adesivos ? - aceite somente sem adesivos	

FOTO CRLV




[CLIQUE AQUI PARA INSERIR AS DEMAIS FOTOS](#)

O veículo deverá ser retirado no endereço abaixo:

ESTRE CAPÃO
Rua Antonio Ribeiro Pina, 225 - Jd. Lidia - São Paulo - SP

CONDIÇÕES EXTERNAS

PINTURA	Bom
LATÁRIA / FUNILARIA	Bom
PNEUS	Regular
FALTAM PNEUS? QUANTOS?	Não
FARÓIS	Funciona
ESTOFAMENTOS	Ruim
SISTEMA DE RASTREIO	
FORNECEDOR SIST. RASTREIO	

CONDIÇÕES INTERNAS

TAPEÇARIA	Regular
VIDRO ELÉTRICO	NÃO
RÁDIO	NÃO
BATERIA	Descarregada
PNEU RESERVA (STEP)	Usado
MACACO	NÃO
TRIÂNGULO	NÃO
CHAVE DE RODA	NÃO
EXTINTOR	NÃO

CONDIÇÕES MECÂNICAS

AR CONDICIONADO	NÃO
PARTE ELÉTRICA	Funciona
MOTOR	Funcionando
CÂMBIO	Normal
DIREÇÃO	Hidráulica
VEÍCULO BATIDO	NÃO

RELACIONE OS PROBLEMAS, DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES DO VEÍCULO:

Veículo ok, estava operacional. Bateria descarregada.

INFORMAR SE HOUVE TROCAS/RETIFICA RECENTE DE COMPONENTES, EX: MOTOR, CÂMBIO ETC (INFORMAR DATAS).

CONDIÇÕES GERAIS DO IMPLEMENTO

TIPO DO IMPLEMENTO	
RELACIONE AS FUNÇÕES DO IMPLEMENTO	
RELACIONE OS PROBLEMAS, DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES DO IMPLEMENTO	

DADOS DA ÁREA QUE ESTÁ DISPONIBILIZANDO O VEÍCULO

FILIAL		DEPARTAMENTO	
RESP. PELO VEÍCULO		FUNÇÃO	
TELEFONE		E-MAIL	
MOTIVO DA DISPONIBILIZAÇÃO			

AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO

USUÁRIO SOLICITANTE DA UNIDADE:	Nome: _____ Data: _____ Assinatura: _____	COMENTÁRIOS
GERENTE DA UNIDADE:	Nome: _____ Data: _____ Assinatura: _____	