

SÍNTESE DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS

LOTE	Prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial	Tapeçaria	Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus
2	2090011	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Danificada	Regular	Danificado	Regular	Regular	Sucata

Observações

Braço do retrovisor L/E danificado, sem tampa do reservatório de arrefecimento, placa traseira danificada

(VEÍCULO SENDO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, NÃO CABENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES A VENDA EM LEILÃO)