

LOTE 001 - FROTA 316015

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA		LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS	Campo Observações	Avariado	Falta
MARCA: VOLVO FMX 500 6X4 T		MODELO: FMX 500 6X4T	Grãde	NT	
TIPO COMBUSTÍVEL:		COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	OK	
PLACA: PXX1D38		REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Capô	OK	
2016/2016		KILOMETRAGEM: 472.863,5	Lanterna diant. Dir.	OK	
			Farol Dir.	OK	
			Retrovisor Dir.	OK	
			Porta Dir.	OK	
			Lanterna tras. Dir.	OK	
			Lanterna tras. Esq.	OK	
			Paracheque tras.	NT	
			Porta Esq.	OK	
			Retrovisor Esq.	OK	
			Paracheque diant.	OK	
			Lanterna diant. Esq.	OK	
			Farol Esq.	OK	
			Bateria	OK	
OBS. Eixos: <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5		CONDIÇÕES GERAIS Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> Ruim			
OBS. Tração: <input type="checkbox"/> 4x2 <input type="checkbox"/> 4x4 <input type="checkbox"/> 6x2 <input checked="" type="checkbox"/> 6x4 <input type="checkbox"/> 8x4 <input type="checkbox"/> 10x4		OBS. Pintura: <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			
Carrocena tipo/estado de conservação:		OBS. Letaria: <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			
		OBS. Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido <input type="checkbox"/> Couro <input type="checkbox"/> Courvin			
OBS. Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		OBS. Qtd. de Pneus:			
OBS. Diferencial: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		OBS. Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares <input checked="" type="checkbox"/> Ruins			
OBS. Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando <input checked="" type="checkbox"/> Não testado <input type="checkbox"/> Falta <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
OBS. Câmbio: <input type="checkbox"/> Manual <input checked="" type="checkbox"/> Automático <input type="checkbox"/> Falta <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		OBS. Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
		OBS. Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			

Legenda:
 Amassado: AM
 Quebrado: QB
 Corrosão: CC
 Rasgado: RG
 Vazamento: VA
 Enferrujado: EN
 Mossas: MO
 Riscos: RI
 Piques de Pedra: PP
 Trincado: TR
 Não tem: NT

OBS.
 Nº CHASSI "9BVXGE836935 MOTOR" D13"900078"C2"E
 CAMINHÃO NÃO FOI TESTADO.
 PORTAS EXTERNAS COM PEQUENOS AMASSADO E INTERNAS COM AVARIAS;
 BANCO DO MOTORISTA RASGADO; PARALAMAS COM AVARIAS
 INTERIOR DA CABINE COM ALGUMAS AVARIAS AVARIAS E PAINEL TODO DESMONTADO;
 PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.
 EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS, AMASSADOS E CORROSÃO;
 O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDO, ETC.
 CHASSI: ORIGINAL DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
 MOTOR: ORIGINAL DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
 EIXO: DENTRO DOS PADRÕES
 TACOGRAFO: PRESENTE DENTRO DOS PADRÕES
 ETIQUETA VIS: INEXISTENTE
 EQUIPAMENTOS OBRIGATORIO: MACACO, TRIANGULO, CHAVE RODA, FERRAMENTA DE BASCULÇÃO: INEXISTENTE
 EXTINTOR DE INCÊNDIO E DEMAIS EQUIPAMENTOS: INEXISTENTE