

LOTE: 005 - FROTA 216008

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA		LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS			Campo Observações	Avariado	Falta
MARCA: VOLVO FM 460		MODELO: VOLVO FM 460			Grade	NT	
TIPO COMBUSTÍVEL:		COR: BRANCO			Vidro Parabrisa	RI	
PLACA: OXB-0E09		REMARCADO:	SIM	NÃO	NÃO	Capô	OK
ANO FAB/MOD. 2013/2014		KILOMETRAGEM: 704.639,6			Lanterna diant. Dir.	OK	
					Farol Dir.	OK	
					Retrovisor Dir.	OK	
					Porta Dir.	OK	
					Lanterna tras. Dir.	OK	
					Lanterna tras. Esq.	OK	
					Parachoque tras.	NT	
					Porta Esq.	OK	
					Retrovisor Esq.	OK	
					Parachoque diant.	OK	
					Lanterna diant. Esq.	QB	
					Farol Esq.	QB	
					Bateria	OK	
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		CONDIÇÕES GERAIS					
<input checked="" type="checkbox"/> 3							
<input type="checkbox"/> 4							
<input type="checkbox"/> 5							
Trapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom							
<input type="checkbox"/> Regular							
<input checked="" type="checkbox"/> Ruim							
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom			OBS.		
<input type="checkbox"/> 4x4		<input type="checkbox"/> Regular					
<input type="checkbox"/> 6x2		<input checked="" type="checkbox"/> Ruim					
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4		Letaria: <input type="checkbox"/> Bom			OBS.		
<input type="checkbox"/> 8x4		<input type="checkbox"/> Regular					
<input type="checkbox"/> 10x4		<input checked="" type="checkbox"/> Ruim					
Carcceria tipo/estado de conservação		Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido			OBS.		
		<input type="checkbox"/> Couro					
		<input type="checkbox"/> Courvir					
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Qtd. de Pneus:			OBS.		
<input type="checkbox"/> Não							
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado							
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares			OBS.		
<input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Ruins					
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			OBS.		
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					
<input type="checkbox"/> Não		Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			OBS.		
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando		Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado		Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			OBS.		
<input type="checkbox"/> Falta		Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim			OBS.		
Câmbio: <input type="checkbox"/> Manual		<input checked="" type="checkbox"/> Não					
<input checked="" type="checkbox"/> Automático		Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim			OBS.		
<input type="checkbox"/> Falta		<input checked="" type="checkbox"/> Não					
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado							
OBS.							

Legenda:
 Amassado: AM
 Quebrado: QB
 Corrosão: CC
 Rasgado: RG
 Vazamento: VA
 Enferrujado: EN
 Mossas: MO
 Riscos: RI
 Piques de Pedra: PP
 Trincado: TR
 Não tem: NT

* 8BVJG20D4EE814608 MOTOR: * D13*879428*C1*E - ETIQUETA VIS: INEXISTENTE

EQUIPAMENTO NÃO TESTADO

LANTERNA DIANTEIRA QUEBRADA, ESTRIVE QUEBRADO,

PARACHOQUE DIANTEIRO COM AVARIAS;

INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS EM GERAL,

PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.

EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS, AMASSADOS E CORROSÃO;

EIXO: DENTRO DOS PADRÕES

MOTOR: ORIGINAL DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

CHASSI: ORIGINAL DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDOS, ETC.

TACOGRAFO: PRESENTE DENTRO DOS PADRÕES

EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIO: MACACO; TRIANGULO; CHAVE DE RODA; FERRAMENTA DE BSCULAÇÃO; EXTINTOR

DE INCÊNDIO E DEMAIS EQUIPAMENTOS: INEXISTENTES.