

LOTE: 009 - FROTA 316018

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS	Campo Observações	Avariado	Falta
MARCA: VOLVO/FM 500 6X4T	MODELO: VOLVO/FM 500 6X4T	Grade	NT	
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	PP	
PLACA: PXX-1D77	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Capô	OK	
2016/2016	KILOMETRAGEM: 498.208,6	Lanterna diant. Dir.	OK	

OBS.	CONDIÇÕES GERAIS	
Eixos: <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	Tapeçaria/Forração <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim	Retrovisor Dir. OK
OBS.	OBS.	Porta Dir. OK
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2 <input type="checkbox"/> 4x4 <input type="checkbox"/> 6x2 <input checked="" type="checkbox"/> 6x4 <input type="checkbox"/> 8x4 <input type="checkbox"/> 10x4	Pintura: <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim	Lanterna tras. Dir. OK
OBS.	OBS.	Lanterna tras. Esq. OK
Carcena tipo/estado de conservação	Letaria: <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim	Paracheque tras. OK
OBS.	OBS.	Porta Esq. OK
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido <input type="checkbox"/> Couro <input type="checkbox"/> Courvin	Retrovisor Esq. OK
OBS.	OBS.	Paracheque diant. OK
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	Qtd. de Pneus:	Lanterna diant. Esq. OK
OBS.	OBS.	Farol Esq. OK
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares <input checked="" type="checkbox"/> Ruins	Bateria OK
OBS.	OBS.	
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando <input checked="" type="checkbox"/> Não testado <input type="checkbox"/> Falta <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
OBS.	Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Automático <input type="checkbox"/> Falta <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
OBS.	Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
	Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
	Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
	OBS.	
	Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
	OBS.	
	Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Legenda:
 Amassado: AM
 Quebrado: QB
 Corrosão: CC
 Rasgado: RG
 Vazamento: VA
 Enferrujado: EN
 Mossas: MO
 Riscos: RI
 Piques de Pedra: PP
 Trincado: TR
 Não tem: NT

OBS.

* 8BVXG30D7GE836841 MOTOR* D13*900086*C2*E - ETIQUETA VIS: INLEGIVEL - SBSTITUIÇÃO DE ETIQUETA
 EQUIPAMENTO NÃO TESTADO
 CAPO COM AVARIA , BANCO DO MOTORISTA RASGADO,
 INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS EM GERAL,
 PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.
 EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS, AMASSADOS E CORROSÃO;
 MOTOR: ORIGINAL DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
 CHASSI: ORIGINAL DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
 EIXO: DENTRO DOS PADRÕES
 O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDOS, ETC.
 PLACA: SUBSTITUIÇÃO DE PLACA QUEBRADA, PADRÃO PIV
 TOCOFRAFO: PRESENTE DENTRO DOS PADRÕES
 EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS: MACACO; TRIANGULO; CHAVE DE RODA; FERRAMENTA DE BASCULAÇÃO; EXTINTOR
 DE INCÊNDIO E DEMAIS EQUIPAMENTOS: INEXISTENTE