

LOTE: 010 - FROTA 53098

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA		LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS			Campo Observações		Avariado		Falta	
MARCA: FORD CARGO 2626		MODELO: FORD CARGO 2626			Grade		NT			
TIPO COMBUSTIVEL: DIESEL		COR: BRANCO			Vidro Parabrisa		OK			
PLACA : GVO 0677		REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> NÃO			Capô		OK			
ANO FAB/MOD: 2003		KILOMETRAGEM: 614 319,5			Lanterna diant. Dir.		OK			
					Farol Dir.		OK			
					Retrovisor Dir.		OK			
					Porta Dir.		OK			
					Lanterna tras. Dir.		NT			
					Lanterna tras. Esq.		NT			
					Parachoque tras.		NT			
					Porta Esq.		OK			
					Retrovisor Esq.		QB			
					Parachoque diant.		OK			
					Lanterna diant. Esq.		OK			
					Farol Esq.		OK			
					Bateria		OK			
Eixos: <input type="checkbox"/> 2										
<input checked="" type="checkbox"/> 3										
<input type="checkbox"/> 4										
<input type="checkbox"/> 5										
		CONDIÇÕES GERAIS								
		Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom								
		<input checked="" type="checkbox"/> Regular								
		<input type="checkbox"/> Ruim								
					OBS:					
		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom								
		<input checked="" type="checkbox"/> Regular								
		<input type="checkbox"/> Ruim								
					OBS:					
		Lataria: <input type="checkbox"/> Bom								
		<input checked="" type="checkbox"/> Regular								
		<input type="checkbox"/> Ruim								
					OBS:					
		Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido								
		<input type="checkbox"/> Couro								
		<input type="checkbox"/> Courvin								
					OBS:					
		Qty. de Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares								
		<input checked="" type="checkbox"/> Ruins								
					OBS:					
		Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não								
		Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não								
		Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não								
		Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não								
		Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não								
		Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não								
					OBS:					
		Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim								
		<input checked="" type="checkbox"/> Não								
					OBS:					
		Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim								
		<input checked="" type="checkbox"/> Não								

Legenda:
Amassado: AM
Quebrado: QB
Corrosão: CC
Rasgado: RG
Vazamento: VA
Enferrujado: EN
Mossas: MO
Riscos: RI
Piques de Pedra: PP
Trincado: TR
Não tem: NT

OBS:

CHASSIS: * 9BFZ7N1Y03BB27648 MOTOR: 30494788
ETIQUETA VIS: INEXISTENTE / NUMERAÇÃO VIDRO: INEXISTENTE
PLACA: FORA DOS PADRÕES EXIGIDO / PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: INEXISTENTE / TACOGRAFO: INEXISTENTE
PARACHOQUE DIANTEIRO COM AVARIAS, ESPELHO RETROVISOR QUEBRADO;
INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS, NÃO POSSUI PARACHOQUE TRASEIRO;
EQUIPAMENTO ESTÁ COM AVARIAS, AMASSADOS E CORROSÃO NO GERAL;
FORRO DAS PORTAS INTERNAS COM RASGADOS E CARPETE COM AVARIAS.
NÃO POSSUI PARA SOL, PAINEL COM ALGUMAS AVARIAS
MOTOR: ORIGINAL DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
CHASSI: ORIGINAL DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
EIXO: CORTADO FORA DOS PADRÕES DO FABRICANTE E SEM CARROCERIA
TACOGRAFO: INEXISTENTE
EQUIPAMENTO NÃO FOI TESTADO
EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, SEM KIT HIDRÁULICOS, ETC;
EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIO: MACACO; TRIANGULO; CHAVE DE RODA; FERRAMENTA DE BASCULAÇÃO; EXTINTOR
DE INCÊNDIO E DEMAIS EQUIPAMENTOS: INEXISTENTES