

LOTE: 008 - FROTA 316001

CHECK LIST DE CAMINHÃO

| USINA DELTA - UNIDADE DELTA | | LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS | | | Campo Observações | | Avariado | Falta |
|---|--|--|--|--|--|--|----------|-------|
| MARCA: SCANIA G 440 AT | | MODELO: SCANIA G 440 AT | | | Grade | | NT | |
| TIPO COMBUSTÍVEL: | | COR: BRANCO | | | Vidro Parabrisa | | OK | |
| PLACA: OWZ-3J42 | | REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO | | | Capô | | OK | |
| ANO FAB/MOD: 2013/2014 | | KILOMETRAGEM: 497.960,7 | | | Lanterna diant. Dir. | | QB | |
| | | | | | Farol Dir. | | QB | |
| | | | | | Retrovisor Dir. | | QB | |
| | | | | | Porta Dir. | | OK | |
| | | | | | Lanterna tras. Dir. | | OK | |
| | | | | | Lanterna tras. Esq. | | OK | |
| | | | | | Paracheque tras. | | NT | |
| | | | | | Porta Esq. | | CC | |
| | | | | | Retrovisor Esq. | | QB | |
| | | | | | Paracheque diant. | | OK | |
| | | | | | Lanterna diant. Esq. | | OK | |
| | | | | | Farol Esq. | | QB | |
| | | | | | Bateria | | OK | |
| Eixos: <input type="checkbox"/> 2 | | CONDIÇÕES GERAIS | | | Tapeçaria/Forração <input checked="" type="checkbox"/> Bom | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3 | | | | | <input type="checkbox"/> Regular | | | |
| <input type="checkbox"/> 4 | | | | | <input type="checkbox"/> Ruim | | | |
| <input type="checkbox"/> 5 | | | | | | | | |
| Tração: <input type="checkbox"/> 4x2 | | Pintura: <input type="checkbox"/> Bom | | | OBS. | | | |
| <input type="checkbox"/> 4x4 | | <input checked="" type="checkbox"/> Regular | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 6x2 | | <input type="checkbox"/> Ruim | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 6x4 | | Lataria: <input type="checkbox"/> Bom | | | OBS. | | | |
| <input type="checkbox"/> 8x4 | | <input checked="" type="checkbox"/> Regular | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 10x4 | | <input type="checkbox"/> Ruim | | | | | | |
| Carcceria tipo/estado de conservação | | | | | OBS. | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim | | Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido | | | OBS. | | | |
| <input type="checkbox"/> Não | | <input type="checkbox"/> Couro | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado | | <input type="checkbox"/> Courvin | | | | | | |
| Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim | | Qtd. de Pneus: | | | OBS. | | | |
| <input type="checkbox"/> Não | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado | | | | | | | | |
| Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim | | Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares | | | OBS. | | | |
| <input type="checkbox"/> Não | | <input checked="" type="checkbox"/> Ruins | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando | | Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não | | | OBS. | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Não testado | | Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Falta | | Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado | | Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não | | | OBS. | | | |
| | | Extintor: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não | | | | | | |
| | | Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não | | | | | | |
| Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual | | Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim | | | OBS. | | | |
| <input type="checkbox"/> Automático | | <input checked="" type="checkbox"/> Não | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Falta | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado | | Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim | | | OBS. | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> Não | | | | | | |

Legenda:

Amassado: AM
Quebrado: QB
Corrosão: CC
Rasgado: RG
Vazamento: VA
Enferrujado: EN
Mossas: MO
Riscos: RI
Piques de Pedra: PP
Trincado: TR
Não tem: NT

OBS.

CHASSI: *9B5G6X400E3847852 - MOTOR: *8234025

ETIQUETA: DENTRO DOS PADRÕES

EQUIPAMENTO NÃO TESTADO

MOTOR: ORIGINAL DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

CHASSI: ORIGINAL DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

EIXO: DENTRO DOS PADRÕES

TACOGRÁFO: PRESENTE DENTRO DOS PADRÕES

PARALAMAS COM AVARIAS;

INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS EM GERAL, FUNILARIA E PINTURA

PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.

EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS, AMASSADOS E CORROSÃO;

O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDOS, ETC.

EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS: MACACO; TRIANGULO; CHAVE DE RODA; FERRAMENTA DE BASCULAÇÃO; EXTINTOR

DE INCÊNDIO E DEMAIS EQUIPAMENTOS: INEXISTENTE.