

Data: 2 de 2 de 2024

LAUDO DE VISTORIA

# FROTA 316017

## CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS	Campo Observações		Avariado	Falta
MARCA: VOLVO FMX 500 6X4T	MODELO: VOLVO FMX 500 6X4T	Grade	NT		
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	RI		
PLACA: PXX-1D63	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Capô	RI		
ANO:2016/2016	KILOMETRAGEM: 469.556,0	Lanterna diant. Dir.	OK		

OBS.		CONDIÇÕES GERAIS		Retrovisor Dir.		OK	
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom		Porta Dir.	AM		
<input checked="" type="checkbox"/> 3		<input checked="" type="checkbox"/> Regular		Lanterna tras. Dir.	OK		
<input type="checkbox"/> 4		<input type="checkbox"/> Ruim		Lanterna tras. Esq.	OK		
<input type="checkbox"/> 5				Parachoque tras.	NT		
OBS.		OBS.		Porta Esq.	AM		
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom		Retrovisor Esq.	OK		
<input type="checkbox"/> 4x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular		Parachoque diant.	OK		
<input type="checkbox"/> 6x2		<input type="checkbox"/> Ruim		Lanterna diant. Esq.	OK		
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4				Farol Esq.	OK		
<input type="checkbox"/> 8x4				Bateria	OK		
<input type="checkbox"/> 10x4		Lataria: <input type="checkbox"/> Bom		<b>Legenda:</b> Amassado: AM Quebrado: QB Corrosão: CC Rasgado: RG Vazamento: VA Enferrujado: EN Mossas: MO Riscos: RI Piques de Pedra: PP Trincado: TR Não tem: NT			
Carroceria tipo/estado de conservação		<input checked="" type="checkbox"/> Regular					
		<input type="checkbox"/> Ruim					
OBS.		OBS.					
Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido		OBS.					
<input type="checkbox"/> Couro		OBS.					
<input type="checkbox"/> Courvín		OBS.					
OBS.		OBS.					
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Qtd. de Pneus:					
<input type="checkbox"/> Não		OBS.					
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares					
OBS.		<input checked="" type="checkbox"/> Ruins					
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					
<input type="checkbox"/> Não		Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					
OBS.		Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando		Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado		Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					
<input type="checkbox"/> Falta		OBS.					
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		OBS.					
OBS.		OBS.					
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual		Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim					
<input type="checkbox"/> Automático		<input checked="" type="checkbox"/> Não					
<input type="checkbox"/> Falta		OBS.					
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim					
		<input checked="" type="checkbox"/> Não					

\*9BVXG30D4GE836940 MOTOR: D13\*900085\*C2\*E - (NUMERAÇÃO DE MOTOR E CHASSI CORRETO)

EQUIPAMENTO NÃO TESTADO:

PORTA L.E INTERNA COM AVARIAS

PARACHOQUE DIAANTEIRO COM ARRANHADOS,

INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS EM GERAL,

PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.

EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS, AMASSADOS E CORROSÃO;

O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDOS, ETC.

Assinatura Conferente:  
1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela)

Assinatura Cliente:  
NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES