

Data: 2 de 2 de 2024  
LAUDO DE VISTORIA

# FROTA 216003

## CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS	Campo Observações			Avariado	Falta
MARCA: VOLVO FM 460	MODELO: VOLVO FM 460	Grade	NT			
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	RI			
PLACA: OWZ-3J86	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Capô	OK			
ANO:2013/2014	KILOMETRAGEM: 552.608,3	Lanterna diant. Dir.	OK			

OBS.		CONDIÇÕES GERAIS		Retrovisor Dir.		OK
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom		Porta Dir.	OK	
<input checked="" type="checkbox"/> 3		<input checked="" type="checkbox"/> Regular		Lanterna tras. Dir.	OK	
<input type="checkbox"/> 4		<input type="checkbox"/> Ruim		Lanterna tras. Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 5				Parachoque tras.	NT	
OBS.		OBS.		Porta Esq.	OK	
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom		Retrovisor Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 4x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular		Parachoque diant.	OK	
<input type="checkbox"/> 6x2		<input type="checkbox"/> Ruim		Lanterna diant. Esq.	OK	
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4				Farol Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 8x4		Lataria: <input type="checkbox"/> Bom		Bateria	OK	
<input type="checkbox"/> 10x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular				
		<input type="checkbox"/> Ruim				
Carroceria tipo/estado de conservação		OBS.		<b>Legenda:</b> Amassado: AM Quebrado: QB Corrosão: CC Rasgado: RG Vazamento: VA Enferrujado: EN Mossas: MO Riscos: RI Piques de Pedra: PP Trincado: TR Não tem: NT		
OBS.		Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido				
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim		<input type="checkbox"/> Couro				
<input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Courvín				
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		OBS.				
OBS.		OBS.				
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim		OBS.				
<input type="checkbox"/> Não		OBS.				
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		OBS.				
OBS.		OBS.				
Tacôgrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim		OBS.				
<input type="checkbox"/> Não		OBS.				
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando		Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado		Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
<input type="checkbox"/> Falta		Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
OBS.		Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
OBS.		Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
OBS.		OBS.				
Câmbio: <input type="checkbox"/> Manual		Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim				
<input checked="" type="checkbox"/> Automático		<input checked="" type="checkbox"/> Não				
<input type="checkbox"/> Falta		OBS.				
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		OBS.				
OBS.		Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim				
OBS.		<input checked="" type="checkbox"/> Não				

CHASSI Nº 9BVJG20D6EE814524 - MOTOR: D13\*879339\*C1\*E ETIQUETA LEGIVEL(NUMERAÇÃO DE MOTOR E CHASSI CORRETO)

EQUIPAMENTO NÃO TESTADO

RETROVISOR QUEBRADO

INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS EM GERAL,

PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.

EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS, AMASSADOS E CORROSÃO;

O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDOS, ETC.

Assinatura Conferente:  
1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela)

Assinatura Cliente:  
NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES