

Data: 2 de 2 de 2024

LAUDO DE VISTORIA

# FROTA 316019

## CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS	Campo Observações			Avariado	Falta
MARCA: VOLVO FM 500 6X4T	MODELO: VOLVO FM 500 6X4T	Grade	NT			
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	OK			
PLACA: PXX-1D83	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Capô	OK			
ANO: 2016/2016	KILOMETRAGEM: 494.418,2	Lanterna diant. Dir.	OK			

OBS.		CONDIÇÕES GERAIS		Retrovisor Dir.			OK
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom		Porta Dir.	OK		
<input checked="" type="checkbox"/> 3		<input checked="" type="checkbox"/> Regular		Lanterna tras. Dir.	OK		
<input type="checkbox"/> 4		<input type="checkbox"/> Ruim		Lanterna tras. Esq.	OK		
<input type="checkbox"/> 5				Parachoque tras.	NT		
OBS.		OBS.		Porta Esq.	OK		
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom		Retrovisor Esq.	OK		
<input type="checkbox"/> 4x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular		Parachoque diant.	OK		
<input type="checkbox"/> 6x2		<input type="checkbox"/> Ruim		Lanterna diant. Esq.	OK		
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4				Farol Esq.	OK		
<input type="checkbox"/> 8x4		Lataria: <input type="checkbox"/> Bom		Bateria	OK		
<input type="checkbox"/> 10x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular					
		<input type="checkbox"/> Ruim					
Carroceria tipo/estado de conservação		OBS.					
OBS.		Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido					
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim		<input type="checkbox"/> Couro					
<input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Courvín					
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado				OBS.			
OBS.		OBS.					
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Qtd. de Pneus:					
<input type="checkbox"/> Não					OBS.		
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares					
OBS.		<input checked="" type="checkbox"/> Ruins					
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					
<input type="checkbox"/> Não		Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando		Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado		Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					
<input type="checkbox"/> Falta		Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					
OBS.		OBS.					
Câmbio: <input type="checkbox"/> Manual		Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim					
<input checked="" type="checkbox"/> Automático		<input checked="" type="checkbox"/> Não			OBS.		
<input type="checkbox"/> Falta							
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim					
OBS.		<input checked="" type="checkbox"/> Não					

**Legenda:**  
 Amassado: AM  
 Quebrado: QB  
 Corrosão: CC  
 Rasgado: RG  
 Vazamento: VA  
 Enferrujado: EN  
 Mossas: MO  
 Riscos: RI  
 Piques de Pedra: PP  
 Trincado: TR  
 Não tem: NT

Nº CHASSI \* 9BVXG30DXGE836942 MOTOR \* D13\*900088\*C2\*E(NUMERAÇÃO CHASSI E MOTOR CORRETO)

CAMINHÃO NÃO FOI TESTADO,

INTERIOR DA CABINE COM ALGUMAS PEQUENAS AVARIAS

BANCO DO MOTORISTA RASGADO, PLACA DIANTEIRA AMASSADA;

PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.

EQUIPAMENTO EM GERAL COM ALGUMAS PEQUENAS AVARIAS;

O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDO, ETC.

Assinatura Conferente:  
 1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela)

Assinatura Cliente:  
 NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES