

LOTE 02	Data: 18 de 3 de 2024 LAUDO DE VISTORIA FROTA 316012
----------------	---

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS	Campo Observações	Avariado	Falta
MARCA: VOLVO FMX 500	MODELO: VOLVO FMX 500	Grade	NT	
TIPO COMBUSTÍVEL: DISIEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	OK	
PLACA: PVK-7D96	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Capô	OK	
ANO: 2014/2015	KILOMETRAGEM: 518.417,2	Lanterna diant. Dir.	OK	
		Farol Dir.	OK	
		Retrovisor Dir.	OK	
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		Porta Dir.	OK	
<input checked="" type="checkbox"/> 3	Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom	Lanterna tras. Dir.	OK	
<input type="checkbox"/> 4	<input checked="" type="checkbox"/> Regular	Lanterna tras. Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> Ruim	Paracheque tras.	NT	
		Porta Esq.	OK	
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2	Pintura: <input type="checkbox"/> Bom	Retrovisor Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 4x4	<input checked="" type="checkbox"/> Regular	Paracheque diant.	OK	
<input type="checkbox"/> 6x2	<input type="checkbox"/> Ruim	Lanterna diant. Esq.	OK	
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4		Farol Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 8x4	Lataria: <input type="checkbox"/> Bom	Bateria	OK	
<input type="checkbox"/> 10x4	<input checked="" type="checkbox"/> Regular			
Carroceria tipo/estado de conservação	<input type="checkbox"/> Ruim			
	Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido			
	<input type="checkbox"/> Couro			
	<input type="checkbox"/> Courvin			
	Qtd. de Pneus:			
	Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares			
	<input checked="" type="checkbox"/> Ruins			
	Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
	Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
	Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
	Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
	Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
	Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
	Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim			
	<input checked="" type="checkbox"/> Não			
	Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim			
	<input checked="" type="checkbox"/> Não			
OBS.				

Legenda:
 Amassado: AM
 Quebrado: QB
 Corrosão: CC
 Rasgado: RG
 Vazamento: VA
 Enferrujado: EN
 Mossas: MO
 Riscos: RI
 Piques de Pedra: PP
 Trincado: TR
 Não tem: NT

CHASSI Nº * 9BVJG30D3FE829844 MOTOR: D13*893621*C1*E ETIQUETA ILEGIVEL(NUMERAÇÃO DO MOTOR E CHASSI OK)
 EQUIPAMENTO NÃO TESTADO
 LANTERNAS TRASEIRAS QUEBRADAS
 INTERIOR DA CABINE COM ALGUMAS AVARIAS PEQUENAS EM GERAL,
 PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.
 EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS, AMASSADOS E CORROSÃO;
 O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDOS, ETC.

Assinatura Conferente: 1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela)	Assinatura Cliente: NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES
--	---