

LOTE 03	Data: 18 de 3 de 2024
	LAUDO DE VISTORIA
FROTA 216038	

**CHECK LIST DE CAMINHÃO**

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS	Campo Observações	Avariado	Falta
MARCA: MB AXOR 3344S AT	MODELO: MB AXOR 3344S AT	Grade	NT	
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	OK	
PLACA: QUT9985	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Capô	OK	
ANO: 2019/2019	KILOMETRAGEM: 246.165,5	Lanterna diant. Dir.	OK	
		Farol Dir.	OK	
		Retrovisor Dir.	OK	
		Porta Dir.	OK	
Eixos: <input type="checkbox"/> 2	Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim	Lanterna tras. Dir.	OK	
<input checked="" type="checkbox"/> 3		Lanterna tras. Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 4		Parachoque tras.	NT	
<input type="checkbox"/> 5		OBS.	Porta Esq.	OK
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2	Pintura: <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim	Retrovisor Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 4x4		Parachoque diant.	OK	
<input type="checkbox"/> 6x2		Lanterna diant. Esq.	OK	
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4		Farol Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 8x4	Lataria: <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim	Bateria	OK	
<input type="checkbox"/> 10x4		OBS.		
Carroceria tipo/estado de conservação	Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido <input type="checkbox"/> Couro <input type="checkbox"/> Courvin			
OBS.	OBS.			
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	Qtd. de Pneus:			
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares <input checked="" type="checkbox"/> Ruins			
OBS.	Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
Tacôgrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando <input checked="" type="checkbox"/> Não testado <input type="checkbox"/> Falta <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
OBS.	Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Automático <input type="checkbox"/> Falta <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
	Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
	OBS.			
	Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
	Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
	OBS.			

**Legenda:**  
 Amassado: AM  
 Quebrado: QB  
 Corrosão: CC  
 Rasgado: RG  
 Vazamento: VA  
 Enferrujado: EN  
 Mossas: MO  
 Riscos: RI  
 Piques de Pedra: PP  
 Trincado: TR  
 Não tem: NT

CHASSI Nº9BM958471KB138672 MOTOR: 457910U1045568 ETIQUETA ILEGIVEL((NUMERAÇÃO DO MOTOR E CHASSI OK)  
 EQUIPAMENTO NÃO TESTADO  
 EQUIPAMENTO FOI BATIDO, PORTA L.E NÃO ABRE PORTA AMASSADA  
 ESTRIVE QUEBRADO, PARACHOQUE DIANTEIRO QUEBRADO  
 PARALAMAS QUEBRADOS, INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS  
 FAROL PRINCIPAL QUEBRADO, PORTA AMASSADAS, FECHADURAS QUEBRADAS  
 INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS EM GERAL, LANTERNA TRASEIRA NÃO TEM.  
 PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.  
 EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS, AMASSADOS E CORROSÃO;  
 O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDOS, ETC.

Assinatura Conferente:  
 1º Via - Destino (Branca) / 2º Via Cliente (Amarela)

Assinatura Cliente:  
 NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES