

	Data: 15 de 3 de 2024 LAUDO DE VISTORIA
FROTA 14113	

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS	Campo Observações	Avariado	Falta
MARCA: FORD CARGO 2628	MODELO: FORD CARGO 2628	Grade	NT	
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	RI	
PLACA: HNX0667	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Capô	OK	
ANO: 2011/2012	KILOMETRAGEM: 324.980,3	Lanterna diant. Dir.	OK	
		Farol Dir.	OK	
		Retrovisor Dir.	OK	
		Porta Dir.	OK	
		Lanterna tras. Dir.	OK	
		Lanterna tras. Esq.	OK	
		Paracheque tras.	OK	
		Porta Esq.	OK	
		Retrovisor Esq.	OK	
		Paracheque diant.	OK	
		Lanterna diant. Esq.	OK	
		Farol Esq.	OK	
		Bateria	OK	
Eixos: <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim	<b>Legenda:</b> Amassado: AM Quebrado: QB Corrosão: CC Rasgado: RG Vazamento: VA Enferrujado: EN Mossas: MO Riscos: RI Piques de Pedra: PP Trincado: TR Não tem: NT		
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2 <input type="checkbox"/> 4x4 <input type="checkbox"/> 6x2 <input checked="" type="checkbox"/> 6x4 <input type="checkbox"/> 8x4 <input type="checkbox"/> 10x4	Pintura: <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			
Carroceria tipo/estado de conservação	OBS.			
OBS.	Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido <input type="checkbox"/> Couro <input type="checkbox"/> Courvin			
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	OBS.			
Diferencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	Qtd. de Pneus:			
OBS.	Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares <input checked="" type="checkbox"/> Ruins			
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando <input checked="" type="checkbox"/> Não testado <input type="checkbox"/> Falta <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
OBS.	OBS.			
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Automático <input type="checkbox"/> Falta <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			

CHASSI Nº9BFZEAZX4CBS06998 MOTOR\* 36365245 - ESTIQUETA  
 EQUIPAMENTO NÃO TESTADO  
 PARALAMAS COM AVARIAS  
 INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS EM GERAL,  
 PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.  
 EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS, AMASSADOS E CORROSÃO;  
 O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDOS, ETC.

Assinatura Conferente: 1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela)	Assinatura Cliente: <b>NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES</b>
--	---