

LOTE 08	Data: 1 de 12 de 2023 LAUDO DE VISTORIA <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">FROTA 53045</div>
----------------	---

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS	Campo Observações	Avariado	Falta
MARCA: FORD CARGO 815 E	MODELO: FORD CARGO 815 E	Grade	NT	
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	RI	
PLACA: GVO0696	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Capô	OK	
ANO: 2006/2006	KILOMETRAGEM: 860.220,2	Lanterna diant. Dir.	OK	
		Farol Dir.	OK	
		Retrovisor Dir.	OK	
		Porta Dir.	OK	
Eixos: <input type="checkbox"/> 2	Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim	Lanterna tras. Dir.	OK	
<input checked="" type="checkbox"/> 3		Lanterna tras. Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 4		Parachoque tras.	OK	
<input type="checkbox"/> 5		Porta Esq.	OK	
Tração: <input checked="" type="checkbox"/> 4x2	Pintura: <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim	Retrovisor Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 4x4		Parachoque diant.	OK	
<input type="checkbox"/> 6x2		Lanterna diant. Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 6x4		Farol Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 8x4	Lataria: <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim	Bateria	OK	
<input type="checkbox"/> 10x4				
Carroceria tipo/estado de conservação	OBS.			
BAÚ 245006	OBS.			
	Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido <input type="checkbox"/> Couro <input type="checkbox"/> Courvin			
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	OBS.			
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	OBS.			
Tacôgrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	OBS.			
	Qtd. de Pneus:			
	Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares <input checked="" type="checkbox"/> Ruins			
	Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
	Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando <input checked="" type="checkbox"/> Não testado <input type="checkbox"/> Falta <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
	Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
	Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
	Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
	OBS.			
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Automático <input type="checkbox"/> Falta <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
	Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			

Legenda:
 Amassado: AM
 Quebrado: QB
 Corrosão: CC
 Rasgado: RG
 Vazamento: VA
 Enferrujado: EN
 Mossas: MO
 Riscos: RI
 Piques de Pedra: PP
 Trincado: TR
 Não tem: NT

Nº CHASSI * 9BFCE1N26BB66935 Nº MOTOR * 3086284
 O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO COM BAÚ;
 EQUIPAMENTO INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS E CORROSÃO EM GERAL;
 CAMINHÃO NÃO FOI TESTADO, VIDRO DO PARABRISA RISCADO;
 INTERIOR DO BAÚ DANIFICADO, ARMÁRIOS COM AVARIAS.
 PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.
 EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS, AMASSADOS E CORROSÃO;
 O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDO, ETC.

Assinatura Conferente: 1º Via - Destino (Branca) / 2º Via Cliente (Amarela)	Assinatura Cliente: NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES
--	---