

Data: 23 de 5 de 2024

LAUDO DE VISTORIA

FROTA 1487

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS	Campo Observações	Avariado	Falta
MARCA: FORD CARGO 2628	MODELO:FORD CARGO 2628	Grade	NT	
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	RI	
PLACA:HLQ-8D32	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Capô	RI	
ANO: 2011/2012	KILOMETRAGEM: 152.512,5	Lanterna diant. Dir.	OK	

OBS.		CONDIÇÕES GERAIS		Retrovisor Dir.	OK	
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom		Porta Dir.	AM	
<input checked="" type="checkbox"/> 3		<input checked="" type="checkbox"/> Regular		Lanterna tras. Dir.	OK	
<input type="checkbox"/> 4		<input type="checkbox"/> Ruim		Lanterna tras. Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 5				Paracheque tras.	NT	
OBS.		OBS.		Porta Esq.	AM	
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom		Retrovisor Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 4x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular		Paracheque diant.	OK	
<input type="checkbox"/> 6x2		<input type="checkbox"/> Ruim		Lanterna diant. Esq.	OK	
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4				Farol Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 8x4				Bateria	OK	
<input type="checkbox"/> 10x4						
Carroceria tipo/estado de conservação		OBS.		Legenda: Amassado: AM Quebrado: QB Corrosão: CC Rasgado: RG Vazamento: VA Enferrujado: EN Mossas: MO Riscos: RI Piques de Pedra: PP Trincado: TR Não tem: NT		
OBS.		OBS.				
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido				
<input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Couro				
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		<input type="checkbox"/> Courvin				
OBS.		OBS.				
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Qtd. de Pneus:				
<input type="checkbox"/> Não						
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado						
OBS.		OBS.				
Tacôgrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares				
<input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Ruins				
OBS.		OBS.				
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando		Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado		Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
<input type="checkbox"/> Falta		Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
OBS.		OBS.				
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual		Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
<input type="checkbox"/> Automático		Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
<input type="checkbox"/> Falta		Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim				
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		<input checked="" type="checkbox"/> Não				
OBS.		OBS.				
		Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim				
		<input checked="" type="checkbox"/> Não				

Nº CHASSI *9BFZEAZX6CBS85235 MOTOR*36290541
 CAMINHÃO NÃO FOI TESTADO, SERÁ VENDIDO SEM IMPLIMENTO, PODE NÃO FUNCIONAR DEVIDO DO TEMPO PARADO.
 INTERIOR DA CABINE COM ALGUMAS AVARIAS, PAINEL SEM A TAMPA;
 SEM PLACAS DIANTEIRA E TRASEIRA, BANCO MOTORISTA RASGADO,
 PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.
 VIDRO DO RETROVISOR COM MANCHADO; FECHADURA INTERNA COM DEFEITO
 EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS, AMASSADOS E CORROÇÃO;
 O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDO, ETC.

Assinatura Conferente:
 1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela)

Assinatura Cliente:
 NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES