

	Data: 23 de 5 de 2024
LAUDO DE VISTORIA	
FROTA 1495	

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS		Campo Observações	Avariado	Falta
MARCA: FORD CARGO 2628	MODELO: FORD CARGO 2628		Grade	NT	
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO		Vidro Parabrisa	RI	
PLACA: HNG1835	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		Capô	RI	
ANO: 2011/2012	KILOMETRAGEM: 214.276,4		Lanterna diant. Dir.	OK	

	OBS.				
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		CONDIÇÕES GERAIS			
<input checked="" type="checkbox"/> 3		Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom			
<input type="checkbox"/> 4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular			
<input type="checkbox"/> 5		<input type="checkbox"/> Ruim			
	OBS.				
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom			
<input type="checkbox"/> 4x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular			
<input type="checkbox"/> 6x2		<input type="checkbox"/> Ruim			
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4					
<input type="checkbox"/> 8x4					
<input type="checkbox"/> 10x4					
Carroceria tipo/estado de conservação					
BAÚ 245013					
	OBS.				
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido			
<input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Couro			
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		<input type="checkbox"/> Courvin			
	OBS.				
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim					
<input type="checkbox"/> Não					
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado					
	OBS.				
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Qt. de Pneus:			
<input type="checkbox"/> Não					
	OBS.				
		Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares			
		<input checked="" type="checkbox"/> Ruins			
	OBS.				
		Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
		Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
	OBS.				
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando		Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado		Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
<input type="checkbox"/> Falta		Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
	OBS.				
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual		Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim			
<input type="checkbox"/> Automático		<input checked="" type="checkbox"/> Não			
<input type="checkbox"/> Falta					
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado					
	OBS.				
		Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim			
		<input checked="" type="checkbox"/> Não			

**Legenda:**  
 Amassado: AM  
 Quebrado: QB  
 Corrosão: CC  
 Rasgado: RG  
 Vazamento: VA  
 Enferrujado: EN  
 Mossas: MO  
 Riscos: RI  
 Piques de Pedra: PP  
 Trincado: TR  
 Não tem: NT

OBS.	
<p>Nº CHASSI * 9BFZEAZX1CBS99186 MOTOR* 36349133</p> <p>CAMINHÃO NÃO FOI TESTADO, PODE NÃO FUNCIONAR DEVIDO DO TEMPO PARADO.</p> <p>INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS; MOLDURA DO RETORVISOR COM AVARIAS</p> <p>PARACHOQUE DIANTEIRO COM AVARIAS</p> <p>BAÚ COM AMASSADOS E CORROSÃO EM GERAL, DESORGANIZADOS</p> <p>SERÁ RETIRADOS TODOS AGREGADOS COM PATRIMONIO DA EMPRESA</p> <p>MATERIAIS QUE CONTÉM NO BAÚ SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA,</p> <p>EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA;</p> <p>PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.</p> <p>EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS, DESGASTE E AMASSADOS;</p> <p>O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDO, ETC.</p>	
Assinatura Conferente:	Assinatura Cliente:
1º Via - Destino (Branca) / 2º Via Cliente (Amarela)	NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES