

	Data: 27 de 5 de 2024 LAUDO DE VISTORIA
FROTA 1561	

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS	Campo Observações	Avariado	Falta
MARCA: VOLVO VM 270	MODELO: VOLVO VM 270	Grade	NT	
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	RI	
PLACA: OQD5170	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Capô	RI	
ANO: 2013	KILOMETRAGEM: 347.886,3	Lanterna diant. Dir.	OK	

	OBS.		
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		CONDIÇÕES GERAIS	Retrovisor Dir.
<input checked="" type="checkbox"/> 3		Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom	OK
<input type="checkbox"/> 4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular	AM
<input type="checkbox"/> 5		<input type="checkbox"/> Ruim	OK
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom	Lanterna tras. Dir.
<input type="checkbox"/> 4x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular	OK
<input type="checkbox"/> 6x2		<input type="checkbox"/> Ruim	OK
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4		Lataria: <input type="checkbox"/> Bom	OK
<input type="checkbox"/> 8x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular	OK
<input type="checkbox"/> 10x4	<input type="checkbox"/> Ruim	OK	
Carroceria tipo/estado de conservação			Bateria
272023			OK
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido	
<input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Couro	
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		<input type="checkbox"/> Courvin	
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Qt. de Pneus:	
<input type="checkbox"/> Não		Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares	
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		<input checked="" type="checkbox"/> Ruins	
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
<input type="checkbox"/> Não		Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando		Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado		Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
<input type="checkbox"/> Falta		Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
		Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim	
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual		<input checked="" type="checkbox"/> Não	
<input type="checkbox"/> Automático		Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim	
<input type="checkbox"/> Falta		<input checked="" type="checkbox"/> Não	
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado			

Legenda:
 Amassado: AM
 Quebrado: QB
 Corrosão: CC
 Rasgado: RG
 Vazamento: VA
 Enferrujado: EN
 Mossas: MO
 Riscos: RI
 Piques de Pedra: PP
 Trincado: TR
 Não tem: NT

OBS.

* 93KK0R1D0DE140263
 EQUIPAMENTO NÃO TESTADO E NÃO ESTÁ FUNCIONANDO;
 ESTRIVE QUEBRADO, IMPLEMENTO DO EQUIPAMENTO COM AVARIAS,
 PARACHOQUE DIANTEIRO COM ARRANHADOS,
 INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS EM GERAL NO PAINEL DE CONTROLE, TAPETE RAGADOS,
 PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.
 EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS, AMASSADOS E CORROSÃO;
 O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDOS, ETC.

Assinatura Conferente: 1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela) Assinatura Cliente: NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES