

Data: 23 de 5 de 2024
LAUDO DE VISTORIA

FROTA 1450

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS	Campos Observações	Avariado	Falta
MARCA: FORD CARGO 815	MODELO: FORD CARGO 815	Grade	NT	
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	RI	
PLACA:HBN-0471	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Capô	RI	
ANO: 2006/2006	KILOMETRAGEM: 700.532,8	Lanterna diant. Dir.	OK	

OBS.		CONDIÇÕES GERAIS		Retrovisor Dir.	OK	
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom		Porta Dir.	AM	
<input checked="" type="checkbox"/> 3		<input checked="" type="checkbox"/> Regular		Lanterna tras. Dir.	OK	
<input type="checkbox"/> 4		<input type="checkbox"/> Ruim		Lanterna tras. Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 5				Paracheque tras.	NT	
OBS.		OBS.		Porta Esq.	AM	
Tração: <input checked="" type="checkbox"/> 4x2		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom		Retrovisor Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 4x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular		Paracheque diant.	OK	
<input type="checkbox"/> 6x2		<input type="checkbox"/> Ruim		Lanterna diant. Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 6x4				Farol Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 8x4				Bateria	OK	
<input type="checkbox"/> 10x4						
Carroceria tipo/estado de conservação		OBS.		Legenda: Amassado: AM Quebrado: QB Corrosão: CC Rasgado: RG Vazamento: VA Enferrujado: EN Mossas: MO Riscos: RI Piques de Pedra: PP Trincado: TR Não tem: NT		
BAÚ 35006		OBS.				
OBS.		Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido				
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim		<input type="checkbox"/> Couro				
<input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Courvin				
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado						
OBS.		OBS.				
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Qtd. de Pneus:				
<input type="checkbox"/> Não		OBS.				
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares				
OBS.		<input checked="" type="checkbox"/> Ruins				
Tacôgrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
<input type="checkbox"/> Não		Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando		Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado		Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
<input type="checkbox"/> Falta		Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
OBS.		OBS.				
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual		Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim				
<input type="checkbox"/> Automático		<input checked="" type="checkbox"/> Não				
<input type="checkbox"/> Falta		OBS.				
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim				
		<input checked="" type="checkbox"/> Não				

OBS.

Nº CHASSI * 9BFVCE1N06BB66934
 CAMINHÃO NÃO FOI TESTADO, SEM FREIO, PODE NÃO FUNCIONAR DEVIDO DO TEMPO PARADO.
 INTERIOR DA CABINE COM ALGUMAS AVARIAS; ESTRIVE QUEBRADO;
 LANTERNAS TRASEIRAS QUEBRADAS,
 BAÚ COM AVARIAS, CORROSÃO E AMASSADOS,
 PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.
 EQUIPAMENTO EM GERAL COM ALGUMAS PEQUENAS AVARIAS, DESGASTE E AMASSADOS;
 O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDO, ETC.

Assinatura Conferente:
 1º Via - Destino (Branca) / 2º Via Cliente (Amarela)

Assinatura Cliente:
 NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES