

	Data: 23 de 5 de 2024 LAUDO DE VISTORIA
FROTA 1405	

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS	Campo Observações	Avariado	Falta
MARCA: FORD CARGO 1217	MODELO: FORD CARGO 1217	Grade	NT	
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	RI	
PLACA: GXM-3737	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Capô	RI	
ANO: 2001/2002	KILOMETRAGEM: 515.789,7	Lanterna diant. Dir.	OK	

	OBS.				
Eixos: <input checked="" type="checkbox"/> 2		CONDIÇÕES GERAIS			
<input type="checkbox"/> 3		Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom			Retrovisor Dir.
<input type="checkbox"/> 4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular			Porta Dir.
<input type="checkbox"/> 5		<input type="checkbox"/> Ruim			Lanterna tras. Dir.
	OBS.				Lanterna tras. Esq.
Tração: <input checked="" type="checkbox"/> 4x2		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom			Paracheque tras.
<input type="checkbox"/> 4x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular			Porta Esq.
<input type="checkbox"/> 6x2		<input type="checkbox"/> Ruim			Retrovisor Esq.
<input type="checkbox"/> 6x4					Paracheque diant.
<input type="checkbox"/> 8x4					Lanterna diant. Esq.
<input type="checkbox"/> 10x4					Farol Esq.
Carroceria tipo/estado de conservação		Lataria: <input type="checkbox"/> Bom			Bateria
		<input checked="" type="checkbox"/> Regular			
		<input type="checkbox"/> Ruim			
	OBS.				
		Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido			
		<input type="checkbox"/> Couro			
		<input type="checkbox"/> Courvin			
	OBS.				
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim					
<input type="checkbox"/> Não					
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado					
	OBS.				
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Qtd. de Pneus:			
<input type="checkbox"/> Não					
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado					
	OBS.				
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares			
<input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Ruins			
		Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
		Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
		Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
		Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
		Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
		Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
	OBS.				
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual		Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim			
<input type="checkbox"/> Automático		<input checked="" type="checkbox"/> Não			
<input type="checkbox"/> Falta					
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim			
		<input checked="" type="checkbox"/> Não			

Legenda:
 Amassado: AM
 Quebrado: QB
 Corrosão: CC
 Rasgado: RG
 Vazamento: VA
 Enferrujado: EN
 Mossas: MO
 Riscos: RI
 Piques de Pedra: PP
 Trincado: TR
 Não tem: NT

OBS.

Nº CHASSI * 9BFXTNAF82BB11188 MOTOR* 30759548.
 CAMINHÃO NÃO FOI TESTADO, PODE NÃO FUNCIONAR DEVIDO DO TEMPO PARADO.
 INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS;
 PARACHOQUE AMASSADO,
 TAPETE RASGADO E CORROSÃO NA PORTA,
 PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.
 EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS, DESGASTE E AMASSADOS;
 O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDO, ETC.

Assinatura Conferente: 1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela) Assinatura Cliente:
NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES