

	Data: 23 de 5 de 2024 LAUDO DE VISTORIA
FROTA 1499	

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS	Campo Observações	Avariado	Falta
MARCA: FORD CARGO 2628	MODELO: FORD CARGO 2628	Grade	NT	
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	RI	
PLACA:HNG1126	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Capô	RI	
2011/2012	KILOMETRAGEM: 239.827,8	Lanterna diant. Dir.	OK	

	OBS.				
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		CONDIÇÕES GERAIS			
<input checked="" type="checkbox"/> 3		Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom		Retrovisor Dir.	OK
<input type="checkbox"/> 4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular		Porta Dir.	AM
<input type="checkbox"/> 5		<input type="checkbox"/> Ruim		Lanterna tras. Dir.	OK
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom	Lanterna tras. Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 4x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular	Paracheque tras.	NT	
<input type="checkbox"/> 6x2		<input type="checkbox"/> Ruim	Porta Esq.	AM	
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4		Lataria: <input type="checkbox"/> Bom	Retrovisor Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 8x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular	Paracheque diant.	OK	
<input type="checkbox"/> 10x4		<input type="checkbox"/> Ruim	Lanterna diant. Esq.	OK	
Carroceria tipo/estado de conservação		OBS.		Farol Dir.	OK
272022		OBS.		Farol Dir.	OK
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido		Bateria	OK
<input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Couro			
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		<input type="checkbox"/> Courvin			
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim		OBS.		Legenda: Amassado: AM Quebrado: QB Corrosão: CC Rasgado: RG Vazamento: VA Enferrujado: EN Mossas: MO Riscos: RI Piques de Pedra: PP Trincado: TR Não tem: NT	
<input type="checkbox"/> Não		OBS.			
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		OBS.			
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim	OBS.				
<input type="checkbox"/> Não	OBS.				
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando	OBS.				
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado	OBS.				
<input type="checkbox"/> Falta	OBS.				
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	OBS.				
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual	OBS.				
<input type="checkbox"/> Automático	OBS.				
<input type="checkbox"/> Falta	OBS.				
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	OBS.				

OBS.

*9BFZEAZX2CBS99178 MOTOR: 36335835
 CAMINHÃO NÃO FOI TESTADO, PODE NÃO FUNCIONAR DEVIDO DO TEMPO PARADO.
 IMPLEMENTOS COM AVARIAS,
 PARACHOQUE DIANTEIRO ARRANHADOS,CAPO QUEBRADO,
 INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS EM GERAL,
 PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.
 EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS, AMASSADOS E CORROSÃO;
 O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDOS, ETC.

Assinatura Conferente: 1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela)	Assinatura Cliente: NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES
--	---