

	Data: 23 de 5 de 2024
LAUDO DE VISTORIA	
FROTA 14109	

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS	Campo Observações	Avariado	Falta
MARCA: FORD CARGO 2628	MODELO: FORD CARGO 2628	Grade	NT	
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	RI	
PLACA: HNX-0G44	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Capô	RI	
2011/2012	KILOMETRAGEM: 367.113,6	Lanterna diant. Dir.	OK	

	OBS.			
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		CONDIÇÕES GERAIS	Retrovisor Dir.	OK
<input checked="" type="checkbox"/> 3			Porta Dir.	AM
<input type="checkbox"/> 4			Lanterna tras. Dir.	OK
<input type="checkbox"/> 5			Lanterna tras. Esq.	OK
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2		Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom	Paracheque tras.	NT
<input checked="" type="checkbox"/> 4x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular	Porta Esq.	AM
<input type="checkbox"/> 6x2		<input type="checkbox"/> Ruim	Retrovisor Esq.	OK
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom	Paracheque diant.	OK
<input type="checkbox"/> 8x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular	Lanterna diant. Esq.	OK
<input type="checkbox"/> 10x4		<input type="checkbox"/> Ruim	Farol Esq.	OK
Carroceria tipo/estado de conservação		Lataria: <input type="checkbox"/> Bom	Bateria	OK
325007/345019		<input checked="" type="checkbox"/> Regular		
		<input type="checkbox"/> Ruim		
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim		OBS.		
<input type="checkbox"/> Não		Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido		
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		<input type="checkbox"/> Couro		
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim		<input type="checkbox"/> Courvin		
<input type="checkbox"/> Não		OBS.		
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Qtd. de Pneus:		
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares		
<input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Ruins		
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando		Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado		Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
<input type="checkbox"/> Falta		Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
		Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
		Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
		OBS.		
		Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim		
	<input checked="" type="checkbox"/> Não			
	OBS.			
	Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim			
	<input checked="" type="checkbox"/> Não			

Legenda:
 Amassado: AM
 Quebrado: QB
 Corrosão: CC
 Rasgado: RG
 Vazamento: VA
 Enferrujado: EN
 Mossas: MO
 Riscos: RI
 Piques de Pedra: PP
 Trincado: TR
 Não tem: NT

OBS.	
*9BFZEAZ6CBS07523 MOTOR: 36365706	
EQUIPAMENTO NÃO TESTADO; PODE NÃO FUNCIONAR DEVIDO DO TEMPO PARADO.	
PORTA L.E INTERNA E ESTERNA COM A FECHADURA QUEBRADA;	
PARACHOQUE DIANTEIRO ARRANHADOS,	
IMPLEMENTO COM AVARIAS E CORROSÃO EM GERAL,	
INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS EM GERAL,	
PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.	
EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS, AMASSADOS E CORROSÃO;	
O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDOS, ETC.	
Assinatura Conferente: 1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela)	Assinatura Cliente: NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES