

	Data: 23 de 5 de 2024
LAUDO DE VISTORIA	
FROTA 53260	

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS	Campo Observações	Avariado	Falta
MARCA: VOLVO VM 270	MODELO: VOLVO VM 270	Grade	NT	
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	RI	
PLACA: OQK8158	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Capô	RI	
ANO: 2013	KILOMETRAGEM: 445.888,5	Lanterna diant. Dir.	OK	

	OBS.			
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		CONDIÇÕES GERAIS	Retrovisor Dir.	OK
<input checked="" type="checkbox"/> 3		Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom	Porta Dir.	AM
<input type="checkbox"/> 4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular	Lanterna tras. Dir.	OK
<input type="checkbox"/> 5		<input type="checkbox"/> Ruim	Lanterna tras. Esq.	OK
	OBS.		Paracheque tras.	NT
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom	Porta Esq.	AM
<input type="checkbox"/> 4x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular	Retrovisor Esq.	OK
<input type="checkbox"/> 6x2		<input type="checkbox"/> Ruim	Paracheque diant.	OK
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4			Lanterna diant. Esq.	OK
<input type="checkbox"/> 8x4			Farol Esq.	OK
<input type="checkbox"/> 10x4			Bateria	OK
Carroceria tipo/estado de conservação				
272039				
	OBS.			
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido		
<input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Couro		
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		<input type="checkbox"/> Courvin		
	OBS.			
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Qtd. de Pneus:		
<input type="checkbox"/> Não				
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado				
	OBS.			
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares		
<input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Ruins		
		Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
		Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
	OBS.			
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando		Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado		Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
<input type="checkbox"/> Falta		Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
	OBS.			
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual		Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim		
<input type="checkbox"/> Automático		<input checked="" type="checkbox"/> Não		
<input type="checkbox"/> Falta				
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim		
	OBS.	<input checked="" type="checkbox"/> Não		

Legenda:
 Amassado: AM
 Quebrado: QB
 Corrosão: CC
 Rasgado: RG
 Vazamento: VA
 Enferrujado: EN
 Mossas: MO
 Riscos: RI
 Piques de Pedra: PP
 Trincado: TR
 Não tem: NT

<p style="margin: 0;">OBS.</p> <p style="margin: 0;">* 93KK0R1D1DE139744</p> <p style="margin: 0;">EQUIPAMENTO NÃO TESTADO E NÃO ESTÁ FUNCIONANDO;</p> <p style="margin: 0;">IMPLEMENTO COM AVARIAS E CORROSÃO.</p> <p style="margin: 0;">SUPORTE DAS LANTERNAS TRASEIRAS DANIFICADAS;</p> <p style="margin: 0;">ESTRIVE QUEBRADO, MOLDURA DO RETROVISOR QUEBRADO</p> <p style="margin: 0;">INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS EM GERAL, TAPETE RAGADOS,</p> <p style="margin: 0;">PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.</p> <p style="margin: 0;">EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS, AMASSADOS E CORROSÃO;</p> <p style="margin: 0;">O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDOS, ETC.</p>	
Assinatura Conferente: 1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela)	Assinatura Cliente: NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES