

	Data: 27 de 5 de 2024
LAUDO DE VISTORIA	
FROTA 1492	

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS	Campo Observações	Avariado	Falta
MARCA: FORD CARGO 2628	MODELO: FORD CARGO 2628	Grade	OK	
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	RI	
PLACA: HOF1792	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Capô	RI	
ANO: 2012	KILOMETRAGEM: 262.850,9	Lanterna diant. Dir.	OK	

	OBS.			
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		CONDIÇÕES GERAIS	Retrovisor Dir.	OK
<input checked="" type="checkbox"/> 3		Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom	Porta Dir.	AM
<input type="checkbox"/> 4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular	Lanterna tras. Dir.	OK
<input type="checkbox"/> 5		<input type="checkbox"/> Ruim	Lanterna tras. Esq.	OK
	OBS.		Parachoque tras.	NT
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom	Porta Esq.	AM
<input type="checkbox"/> 4x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular	Retrovisor Esq.	OK
<input type="checkbox"/> 6x2		<input type="checkbox"/> Ruim	Parachoque diant.	OK
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4			Lanterna diant. Esq.	OK
<input type="checkbox"/> 8x4			Farol Esq.	OK
<input type="checkbox"/> 10x4		Latária: <input type="checkbox"/> Bom	Bateria	OK
		<input checked="" type="checkbox"/> Regular		
		<input type="checkbox"/> Ruim		
Carroceria tipo/estado de conservação				
372020				
	OBS.			
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido		
<input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Couro		
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		<input type="checkbox"/> Courvin		
	OBS.			
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Qtd. de Pneus:		
<input type="checkbox"/> Não				
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado				
	OBS.			
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares		
<input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Ruins		
		Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
		Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
	OBS.			
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando		Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado		Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
<input type="checkbox"/> Falta		Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
	OBS.			
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual		Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim		
<input type="checkbox"/> Automático		<input checked="" type="checkbox"/> Não		
<input type="checkbox"/> Falta				
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim		
		<input checked="" type="checkbox"/> Não		

Legenda:
 Amassado: AM
 Quebrado: QB
 Corrosão: CC
 Rasgado: RG
 Vazamento: VA
 Enferrujado: EN
 Mossas: MO
 Riscos: RI
 Piques de Pedra: PP
 Trincado: TR
 Não tem: NT

OBS.

* 9BFZEAX0CBS06917
 EQUIPAMENTO NÃO TESTADO E NÃO ESTÁ FUNCIONANDO;
 IMPLEMENTO DO EQUIPAMENTO AMASSADO, BORRACHA DA ESTRUTURA DA PORTA DANIFICADA
 PARACHOQUE DIANTEIRO COM ARRANHADOS,
 INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS EM GERAL NO PAINEL DE CONTROLE, TAPETE RAGADOS,
 PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.
 EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS, AMASSADOS E CORROSÃO;
 O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDOS, ETC.

Assinatura Conferente: 1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela)	Assinatura Cliente: NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES
--	---